



Dolní Benešov

HV-17
958
12,3

MV-5
26,7
4,9

HV-19
1,1
1,0

St
6
1,0

St-117
2,9
1,0

St-486
35,1
1,0

Legenda:



směr proudění podzemní vody



HV-19 monitorovaný hydrogeologický objekt



St-117 monitorovaná studna

26,7

koncentrace TCE v 2.kole postsanačního monitoringu

4,9

koncentrace PCE v 2.kole postsanačního monitoringu

talpa-rpf

Holvekova 36
Ostrava, Kunčičky

Zpracoval:
Mgr. Alexandra Fránková

Schválil: Ing. Čestmír Kus

Číslo zak. zky:
SAN-0207-17

Datum: 4/2017

Název akce:

Zpracování podkladů pro VŘ - doprůzkum geoprostředí
MSA - Dolní Benešov

Měřítko:

1:2 000

Název přílohy:

**Současný rozsah kontaminace v prostoru
jižní části Armatury Group, a.s.**

Číslo přílohy:

5.

