



Obr.1: Vrtné jádro – HG-51



Obr.2: Detail výnosu z vrtného jádra – HG-51



Obr.3: Vrtné jádro – HG-53



Obr.4: Detail vrtného jádra – HG-53 (kontaminovaná část)



Obr.5: Vrtné jádro – HG-54



Obr.6: Část vrtného jádra HG-57 – první 12 m v navážkách: struska



Obr.7: Část vrtného jádra – HG-57: 13-15 m



Obr.8: Část vrtného jádra – HG-57: 16-19 m



Obr.9: Kontaminovaná část vrtného jádra – detail (16,8 – 17,0 m)



Obr.10: Profil vrtného jádra – HG-58 (blízko řeky)



Obr.11: Profil vrtného jádra – HG-60 (berma Ostravice)



Obr.12: Profil vrtného jádra – HG-63 (berma Ostravice)



Obr.13: Starší vrt HG-32



Obr.14: Starší vrt HG-33



Obr. 15: Prostor SP 15 v současné době



Obr.16: Prostor SP 17 po provedené sanaci



Obr.17: Místo bývalého ručního skladu – SP 12/1 a část plochy SP12/2



Obr.18: Sanační plocha SP 9/2 po demolici objektu č.66



Obr.19: Probíhající stavba na SP 5/1



Obr. 20: Sanační plocha SP 5/2