

C2.7. DOKLADOVÁ ČÁST (FOTODOKUMENTACE)

Obr.1: Celkový pohled ze SZ strany



Obr.2: Pochůzná část lávky ze SZ konce



Obr.3: SZ konec lávky a přilehlá parcela**Obr.4: Přejchod teplovodu pod zem na SZ konci lávky**

Obr.5: Střední žb podpora ocelové části lávky





Obr.6: Ocelová část lávky zespodu



Obr.7: Podhled z rozhraní ocelové a žb části na železobetonovou**Obr.8: Detail uložení ocelové lávky na pilíř**

Obr.9: Ocelová část lávky se střední podporou**Obr.10: Žb podpora na rozhraní ocelové a žb části lávky**

Obr.11: Teplovod na protiproudé straně lávky**Obr.12: Žb podpora na rozhraní ocelové a žb části lávky**

Obr.13: Detail rozhraní žb a ocel. částí lávky**Obr.14:** Železobetonová část lávky s teplovodem

Obr.15: Předpjaté prefab. nosníky KA61



Obr.16: Založení pilířů žb části lávky



Obr.17: Soustava schodišť a rampa na JV konci lávky**Obr.18: Soustava schodišť a rampa na JV konci lávky**

Obr.19: Soustava schodišť a rampa na JV konci lávky



Obr.20: Soustava schodišť a rampa na JV konci lávky



Obr.21: Soustava schodišť a rampa na JV konci lávky



Obr.22: Soustava schodišť a rampa na JV konci lávky



Obr.23: Rampa na JV konci lávky**Obr.24: Spodní strana rampy**