


CELKOVÁ SITUACE



| LEGENDA: | | | |
|----------|--|--|---|
| | starší vystrojené vrt | | starší poškozené vrt |
| | Objekty řízeného monitoringu | | Objekty řízeného monitoringu – stávající |
| | Objekty řízeného monitoringu – nové budované | | sdrúžené sanční plochy |
| | plochy kontaminace GU | | plochy kontaminace NH ₄ |
| | budovy | | vnitrozávodské koleje a vaky |
| | komunikace | | hranice areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. |
| | oblasti sančních prací | | čísla sančních ploch a objektů |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|
| TALDA, spol. s r.o. Ing. František Uhlíř | | Zpracoval Ing. František Uhlíř | | Zatváčková Štěpánka | |
| Název díla Arcelor Mittal Ostrava, a. s. | | Schválil Ing. Petr Dvořák | | Datum 06/2015 | |
| Název díla ZÁJMOVÝ PROSTOR SANACE | | Název přílohy CELKOVÁ SITUACE | | Číslo přílohy A 1.2. | |