

MINISTERSTVO FINANČÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
edoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 13. 12. 2016
PID: MFCR6XWPGQ
Č. j.: MF-20517/2016/4501-51
Počet listů: 3
Přílohy: 1- Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – X.**

Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016, s evidenčním číslem VZ **640870.**

Zadavatel dne 7. 12. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 50 :

V položkovém rozpočtu SO 1 – Štola je ražení oceněno pouze jednou položkou č. 5 - 142274231 – bez trhacích prací. Projekt předpokládá v délce 380 m použití trhacích prací. Jak bude stanovena cena pro tuto technologii rozpojování?

Odpověď:

Na dotaz již bylo zodpovězeno – dodatečné informace k zadávacím podmínkám – IX. ze dne 8. 12. 2016, dotaz č. 48.

Dotaz č. 51 :

Do kterých položek máme zahrnout náklady na zajištění báňské záchranné služby, dopravu a skladování výbušnin, seismické měření trhacích prací, bude-li nařízeno?

Odpověď:

Posouzení odezvy seismicity od trhacích prací bude součástí kontrolního monitoringu, který zajišťuje Magistrát města Ostrava. Dopravu a skladování výbušnin je nutno zahrnout do pol. 6 list 98) VaO Náklady (....materiál pro ražení.....). Náklady na zajištění HBZS jsou součástí položek ražby.

Dotaz č. 52 :

V položkovém rozpočtu štoly položka č. 46 – 998252111 – přesun hmot. Proč do množství nebyla započítána i hmotnost ukládaných betonových směsí? Dle našeho názoru v tomto případě neplatí, že beton je dodáván přímo na místo zabudování, nebo do prostoru technologické manipulace, ale s dopravou je spojena další vnitrostaveništní doprava.

Odpověď:

Program ÚRS u položek zahrnující ukládání betonových směsí (list 1-Štola) nezapočítává hmotnost do přesunu hmot. Náklady vznikající v souvislosti s dopravou betonu raženým profilem k místu zabudování uchazeč zahrne do položek betonových konstrukcí ve výši odpovídající zvolené technologii provádění (pol. 30, 31, 35...).

V zadávacích podmínkách v bodě č. 4 – technické podmínky je uvedeno: „pro požadované služby a stavební práce platí technické specifikace podle úvodních ustanovení katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníku ÚRS a RTS, které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví a definice a kde jsou uvedeny základní ČSN – EN týkající se předmětných služeb a prací“. Pro objekt SO 1 – Štola by tedy přednostně měly být použity odpovídající položky z oboru 252 Objekty podzemní – štoly.

Dotaz č. 53 :

V položkovém rozpočtu Štoly položka č. 31 – 360325123 – nosná obezdívka štol byla doplněna ve VV slova stříkaný beton. Tato položka je v ceníku zařazena pro ukládání litého betonu do bednění. Proč nebyly použity ÚRS položky pro stříkaný beton 360342xxx? Obdobně to platí u položek č. 34 – 411363021 a č. 37 – 411363021 (použity položky obor 011 – Budovy a haly - zděné a monolitické).

Odpověď:

Zpracovatel PD použil pro soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr položky odpovídající charakteru požadovaných stavebních prací. Specifikace položek je dostatečná pro nacenění požadovaných výkonů.

Dotaz č. 54:

V návaznosti na dotaz č. 53 postrádáme v rozpočtu SO 01 – Štola položky pro očištění ploch výrubu a nezapaženého dna štoly (ÚRS 2169011xx, 2169021xx). Do které položky máme tyto náklady zahrnout?

Odpověď:

Do listu 1-Štola byly doplněny položky č. 63 Očištění nezapaženého dne stol a č. 64 Očištění líce ploch výrubu, pažení nebo obezdívky nad 200 do 1000 m II. stupeň ražnosti. Barva karty upravovaného listu je fialová. Z důvodu již dřívější úpravy listu jsou upravované položky vyznačeny červeně na šedém podkladu. Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 55:

SO 01 – Štola položka č. 54 – 632326100. Ceníkové číslo položky přesně definuje kvalitu a rozměry materiálu (dlaždice z taveného čediče protiskuzové 250x250x30 JR). Technický požadavek je čedičový stokový žlab doplněný bočnicemi. Proč nebyla použita R – položka?

Odpověď:

Ve skutečnosti se jedná o uvedený typ položky. Položka byla vytvořena kalkulačním srovnáním k položce pod uvedeným kódem. Nedopatřením není tato informace v soupisu uvedena (Srov-....). V soupisu je v jiných listech tento typ položek uveden jako "Srov-.....". Pro účely ocenění uchazeči platí specifikace dle přílohy E.2-2.2.1 Technická zpráva: "Kyneta vejčitého tvaru 500/750 s čedičovými dnovými žlaby a bočnicemi tl. 30 mm. Čedičové dílce budou na betonovou kynetu lepeny pomocí jednosložkové malty určené pro lepení a spárování čedičové dlažby v jednom kroku".

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501