

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

72559/2017-900000-090

Mgr. Carbolová/261 332 570

11. 12. 2017

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Vážený,

ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Náchod Běloves – Rekonstrukce objektu, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zahájeném výzvou k podání nabídek a uveřejněném na profilu zadavatele dne 31. 10. 2017 pod systémovým číslem VZ: P17V00000501, činím na základě písemné žádosti dodavatele ze dne 22. 11. 2017, č.j. 72457/2017-900000-090, 72430/2017-900000-090 a 72308/2017-900000-090, a ze dne 1. 12. 2017, č.j. 74304/2017-900000-090 a 74434/2017-900000-090, následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):

Dotaz č. 1 :

Jedná se o doplnění údajů pro oddíl č. 782 - Kamenické práce.

- ve které položce je započtena opatrná demontáž stávajícího kamenného obkladu.
- ve které položce je započteno očištění a třídění kamene.
- kamenný obklad na zateplení musí být založený na pevném základu, jak je toto řešeno, kde jsou tyto práce započteny?
- prosím o doplnění technického provedení kamenného obkladu na zateplení.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k jednotlivým bodům dotazu dodavatele sděluje následující:

- opatrná demontáž stávajícího kamenného obkladu je zahrnuta v rozpočtové položce č. 91 v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ).
- očištění a třídění kamene je zahrnuto v rozpočtové položce č. 293 v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ).

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

- založení kamenného obkladu je reprezentováno rozpočtovou položkou č. 13 soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ). Kamenný obklad bude založen na profilech U160 kotvených 4 kotvami na 1 m².
- vlastní kamenné zdivo bude kotveno kotvami do stávajícího zdiva (přes zateplení). Toto řešení zastupuje položka č. 294 soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ).

Dotaz č. 2 :

U tesařských konstrukcí je p.č. 148 a 149 (vyřezání a doplnění nárožní krokve). Z jiných částí PD jsem více nezjistil. Pokud je nutná výměna - dotkne se dalších tesařských prvků, které nejsou ve VV uvedeny (min. krokví a pozednice). Máme ocenit pouze zaslaný VV?

Odpověď č. 2:

Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace stavby řeší pouze výměnu naprasklé části nárožní krokve bez zásahu do konstrukce střechy a to buď vyříznutím a nahrazením poškozené části krokve nebo jen pomocí přílozek. Nabídka musí být zpracována v souladu s projektovou dokumentací a tímto blíže specifikovaným technickým řešením. Dodavatel ocení položky č. 148 a č. 149 soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ).

Dotaz č. 3 :

V rozpočtu jsem nezjistil položku na provizorní zakrytí objektu - plachtování.

Odpověď č. 3:

Zadavatel potvrzuje, že zadavatelem uveřejněná Příloha č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ) skutečně neobsahuje položku reprezentující provizorní zakrytí objektu. Zadavatel opravil Přílohu č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), kde v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě doplnil položku č. 213 s popisem „*Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou*“.

Opravená Příloha č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr)_0812 je přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD.

Dotaz č. 4 :

Potřebujeme znát požadovaný detail okapové hrany střechy, s kterým uvažuje projektant ! Dle VV budou nástřešní žlaby, ale chybí oplechování okapu pod nástřešními žlabami - např. rš 650 mm (p.č. 193 oplech. okap. hrany rš 200 mm - považujeme jako okapničku pod DHV).

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Odpověď č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v zadavatelem původně uveřejněné Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ) byla krytina střechy z hliníkových šablon kalkulována na celou plochu střechy s tím, že u okapové hrany pod nástřešními žlaby bude tato krytina nahrazena hliníkovým plechem. V souvislosti s dotazem dodavatele zadavatel opravil Přílohu č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) tak, že v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě doplnil rozpočtovou položku č. 194 s popisem „*Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 670 mm*“ a zároveň u položek č. 187 a č. 188 odpovídajícím způsobem upravil hodnoty (výměry) se sloupci Množství.

Opravená Příloha č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr)_0812 je přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD.

Dotaz č. 5 :

P.č. 189 - oplechování markýz v m2. Z podkladů PD není zřejmá uvažovaná skladba (podklad, sklon, detaily, ve VV chybí příslušné položky + podkladní pás).

Odpověď č. 5:

Zadavatel uvádí, že oplechování stávajících betonových markýz bude řešeno následovně. Na betonový povrch se položí podkladní pás a na něj bude provedena falcovaná plechová krytina s utěsněnými falcy z hliníkového plechu. Oplechování bude provedeno ve stávajícím sklonu (cca 5%).

Podkladní pás je započítán jako součást krytiny v rozpočtové položce č. 189 v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ).

Dotaz č. 6 :

Z VV usuzuji, že se bude jednat o falcovanou tašku. Použitý materiál na klempířské konstrukce Al plech tl. 0,7 mm.

Odpověď č. 6:

Zadavatel potvrzuje, že se skutečně jedná o skládanou krytinu z hliníkových falcovaných tašek, tloušťka plechu 0,7 mm.

Dotaz č. 7 :

DHV - je požadavek aby byla slepovaná + podtěsnění kontratátí ?

Odpověď č. 7:

Zadavatel potvrzuje, že doplňková hydroizolační vrstva (DHV) bude provedena jako slepovaná a podtěsněná kontratátí.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Dotaz č. 8 :

Při zpracovávání cenové nabídky na slaboproudé rozvody náš dodavatel došel k následujícím rozporům, žádáme prosím o upřesnění. Elektronická zabezpečovací signalizace - podle výkazu výměr není systém připojen na PCO, signalizace poplachu probíhá pouze pomocí sirény. Elektronická zabezpečovací signalizace - vzhledem k tomu, že v projektu je požadavek na střežení ve stupni zabezpečení třídy 3 (zbrojní sklad), musí být navržena ústředna a zálohování v souladu s normou pro stupeň 3. třídy. U stupně č. 3 je požadovaná minimální doba zálohování dle normy 60 hodin a doba dobíjení akumulátoru maximálně 24 hodin. Pokud investor počítá s připojením EZS na pult PCO, je možné zkrátit dobu zálohování podle normy až o polovinu.

- Pro výše uvedené je nutné do výkazu výměr doplnit položky nutné pro kompletní dodávku systému. Mělo by dojít k doplnění zálohovacích zdrojů, akumulátorů, propojovacích krabic s ochranným kontaktem, kabeláž.

Odpověď č. 8:

Zadavatel uvádí, že připojení systému elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) na pult centralizované ochrany (PCO) z jeho strany nebylo požadováno. Záložní zdroje pro napájení EZS a napájení počítačové techniky jsou uvažovány jako koncová zařízení dodaná investorem. Dodavatel ocení položky uvedené v zadavatelem uveřejněném soupisu prací v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v excelovém dokumentu Rekonstrukce objektu celní správy - Náchod, Kladská 272. Slabo. Slepý (ve složce SLABOPROUD ve složce EL).

Dotaz č. 9 :

STA (společná televizní anténa)

- Do výkazu výměr je potřeba doplnit dle našeho názoru následující: chybějící komponenty jako jsou antény, stožár bleskojistky, konektory, rozbočovač.

Odpověď č. 9:

Zadavatel v reakci na dotaz dodavatele opravil zadavatelem uveřejněnou Přílohu č. 1 Výzvy - Soupis stavebních prací (výkaz výměr), kde v soupisu prací v excelovém dokumentu Rekonstrukce objektu celní správy - Náchod, Kladská 272. Slabo. Slepý (ve složce SLABOPROUD ve složce EL) v části „C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení“ doplnil rozpočtové položky poř. č. 26 – 31 a dále v části „Materiály“ doplnil rozpočtové položky poř. č. 25 – 29.

Opravená Příloha č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr)_0812 je přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD.

Dotaz č. 10 :

Strukturovaná kabeláž

- chybějící datový kabel, zásuvka. Kabel SYKFY by měl být nahrazen kabelem vhodným pro uložení do výkopu. Aktivní prvky nejsou součástí nabídky slaboproudu.

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Odpověď č. 10:

Zadavatel k jednotlivým bodům dotazu dodavatele sděluje následující:

- datový kabel UTP cat.6 i zásuvky RJ 45 cat.6 jsou součástí projektové dokumentace i zadavatelem uveřejněné Přílohy č. 1 Výzvy - Soupis stavebních prací (výkaz výměr) soupisu prací v excelovém dokumentu Rekonstrukce objektu celní správy - Náchod, Kladská 272. Slabo. Slepý (ve složce SLABOPROUD ve složce EL).
- kabel SYKFY navržený jako rezerva pro možné napojení telefonu byl nahrazen kabelem TCEPKPFLE 20x4x0.4, který je pro uložení ve výkopu vhodnější. Zadavatel opravil v Příloze č. 1 Výzvy - Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v soupisu prací v excelovém dokumentu Rekonstrukce objektu celní správy - Náchod, Kladská 272. Slabo. Slepý (ve složce SLABOPROUD ve složce EL) v části „C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení“ popis položky poř. č. 8, kde původní formulaci „SYKFY 20x2x0.5mm (TR)“ nahradil novou formulací „TCEPKPFLE 20x4x0.4 (TR)“ a dále v části „Materiály“ popis položky poř. č. 6, kde původní formulaci „SYKFY 20x2x0.5“ nahradil novou formulací „TCEPKPFLE 20x4x0.4“.
- s dodávkou koncových zařízení projektová dokumentace stavby nepočítá, budou zajištěna ze strany investora.

Opravená Příloha č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr)_0812 je přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD.

Dotaz č. 11 :

Jak ocenit p. č. 63 v SO 01 – Rekonstrukce. Je zde uvedeno necenit.

Odpověď č. 11:

Zadavatel akceptuje připomínku dodavatele, která upozorňuje na konkrétní nejasnost v zadávací dokumentaci a uvádí, že rozpočtová položka č. 63 „*výpis podlahových ploch – bez ocenění*“ v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě 270 je pouze pomocnou položkou. Jedná se o specifikaci podlahových ploch pro další výpočty v dalších položkách (specifikace figur). Dodavatel u položky č. 63 v soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 ve sloupci J. cena [CZK] doplní hodnotu „0,00“.

Dotaz č. 12 :

Dveře a zárubně jsou psány jako profilované - prosím o upřesnění, co je tím konkrétně myšleno (co máme případně cenit), dále jaká má být požadovaná povrchová úprava - prosím o upřesnění.

Odpověď č. 12:

Zadavatel upřesňuje, že tímto parametrem je myšlen požadavek na předložení nabídky s použitím profilovaných (nikoliv hladkých) dveřních křidel a zárubní. Dveřní křídla budou například kazetová a zárubně oválné nebo s prolisy. Povrchová úprava bude provedena v barvě dřeva, konkrétní odstín bude upřesněn investorem v průběhu realizace díla.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

S ohledem na výše popsané změny ZD přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2. zákona tak, aby od odeslání změny ZD činila nejméně celou svou původní délku.

Nabídka bude podána **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html, **a to nejpozději ve lhůtě, která je uveřejněna na profilu zadavatele.**

Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit s obsahem této informace (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se s ohledem na obsah této informace rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek novou nabídku, učinili v této nové nabídce prohlášení o tom, že svou původní nabídku berou v celém rozsahu zpět (zadavatel pak bude na původní nabídku pohlížet, jako by nebyla podána), nebo aby provedli v elektronickém nástroji E-ZAK zneplatnění původní nabídky. Uchazeč může totiž podat pouze jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

Přílohy:

- Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě [zadání]
- Rekonstrukce objektu celní správy - Náchod, Kladská 272. Slabo. Slepý

S pozdravem

Ing. Miroslav Nováček
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
podepsáno elektronicky

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c