



OKD, a. s.

IMGE23
19**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.****Nádražní 28/3114
729 71 Moravská Ostrava**VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
1.3/8087/1755KP/05/Drch
/23.8.2005NAŠE ZNAČKA
OL-2005/5764-Ing.HyVYŘIZUJE/LINKA *Hynd*
Ing.Hynčicová/2093OSTRAVA
8.9.2005**K.ú. Slezská Ostrava: „Oprava vodovodu a kanalizace - oblast ul. Keltičkova“**

L.m.č.: Ostrava 7-0 / 31, 32

Dopisem za dne 23.8.2005 jste nás požádali o posouzení výše uvedeného stavebního záměru z důlního hlediska.

Jedná se o výměnu starého vodovodního potrubí v následujících ulicích o rozsahu: ul. Jeronýmova – DN 80 – cca 61 m, ul. Záměstní – DN 100 – cca 252 m, ul. Vilová – DN 80 – cca 135 m, ul. Keltičkova – DN 100 – cca 427 m a kanalizačního potrubí DN 300 v ulici Vilová v úseku mezi ul. Záměstní a ul. Sazečská v délce cca 85 m. Výměna otrubí bude provedena ve stávající trase řadů otevřeným výkopem, převážně krajem vozovky místních komunikací. Součástí opravy je přepojení stávajících vodovodních řadů a veškerých domovních přípojek, přepojení kanalizačních přípojek, oprava a napojení uličních vpustí, výměna starých vodovodních přípojek v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Stavba se nachází v severní části katastrálního území Slezská Ostrava.

Zájmové území je z důlního hlediska situováno ve střední části pro černé uhlí zrušeného dobývacího prostoru DP Slezská Ostrava III, naposledy ve správě státního podniku DIAMO odštěpný závod Odra. Po utlumení klasického dobývání černého uhlí byly v ostravské části OKR ve stejné rozloze následně stanoveny DP na hořlavý zemní plyn (HZP), vázaný na zbylé uhelné zásoby pro podnik OKD, DPB,a.s v Paskově. Případná těžba HZP však nebude způsobovat další deformace a škody na povrchových objektech.

V "Mapě důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava – město a přilehlých katastrálních územích okresu Karviná" je staveniště na ploše "C₁⁰", při jižním okraji ochranného pásma Slezskoostravského zlomu. Doznívající projevy poddolování na povrch a povrchové objekty zde, s ohledem na časový odstup důlní činnosti ve vlivné vzdálenosti, charakterizujeme udáním V. – IV. skupiny stavenišť podle klasifikace ČSN 730039 (Navrhování objektů na poddolovaném území).

OKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 122, IČ 00002593, DIČ: CZ00002593,

vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku

IMGE

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení:

IČ: 00002593(75)

Smetanovo náměstí 2

00420/596114341

00420/596262664

ČS Ostrava

702 00 Ostrava

00420/59626+kl.

E-mail: plchotova@okd.cz

č.úctu: 1650752399/0800

Česká republika

Vzhledem k tomu, že stavba se dle mapy "Kategorizace území OKR", (zpracované OKD DPB,a.s. v 10/2001) nachází v „**území nebezpečném výstupu důlních plynů**“, požádali jsme o posouzení stavebního záměru státní podnik DIAMO odštěpný závod Odra, jehož vyjádření přikládáme.

S o u h l a s í m e z důlního hlediska se stavbou „**Oprava vodovodu a kanalizace – oblast ul. Keltičkova**“ v katastrálním území Slezská Ostrava s tím, že bude respektována ČSN 730039 a stavba zajištěna s ohledem na tyto deformační parametry poddolování:

max. naklonění	$i_{\max} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$
max. vodorovné poměrné přetvoření	$\epsilon_{\max} = 1,0 \cdot 10^{-3}$
min. poloměr zakřivení	$R_{\min} > 50 \text{ km}$

Stavbu v katastrálním území **Slezská Ostrava** povolí příslušný stavební úřad s odvoláním na dokument "**Rozhodnutí o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části hornoslezské pánve**", vydané územním odborem MŽP ČR v Ostravě pod čj. 462/882/22/A-10/96 dne 21.11.1996.

S pozdravem

OKD, a. s.
vnitřní organizační složka
IMGE
Ostrava 1

Ing. Josef Štáf
ředitel

na základě plné moci ze dne 25.5.2005

Příloha: Stanovisko DIAMO,s.p., Odra,o.z.
zn:THO/O/1778/05 ze dne 6.9.2005

Na vědomí: OBÚ v Ostravě – 2x
DIAMO,s.p. ODRA,o.z.