

Restaurátorský záměr

Restaurování oplechování vstupních kovaných dvoukřídlých vrat v ulici Letenská č.p.21 – Praha 1

Záměr je vypracován na základě požadavků p.Krleviče.

Popis současného stavu:

Vstupní kovaná dvoukřídlá vrata nacházející se v Letenské ulici č.p. 21 se jeví podle provedeného předběžného průzkumu v místě osazení díla v dobrém konstrukčním stavu. Vzhledem k nemožnosti ověřit stav vnitřní strany vrat, lze předpokládat jistou míru opotřebenosti dveřního kování. Vnitřní strana vrat však není předmětem restaurátorského zásahu. Co se týká pohledové vnější strany lze zaznamenat dva základní prvky opotřebení. Jsou to povrchová úprava díla a ozdobné kované prvky – rozety a hřebý.

Lze konstatovat, že povrchová úprava již nesplňuje svou estetickou a lokálně i protikorozi funkci. Toto je způsobeno nejen nevhodnou povrchovou úpravou ozdobných prvků, ale i stárnutím černým nátěrem. Dále lze konstatovat, že na vratech dochází k rozvolnění kovaných hřebů držících diagonální pásy. Některé hřebý dokonce již zcela chybí /cca 3 ks/. Konečně lze pozorovat u ozdobných rýhovaných a bombýrovaných rozet zcela nevhodnou povrchovou úpravu imitující obvykle volené cínování. Navíc jsou ve velké míře /cca 50%/ originální rozety nahrazeny tvarově a modelačně zcela nevyhovujícími novodobými kopiemi. Konečně tvar v současnosti užívané kliky není vzhledově vhodný.

Restaurátorský záměr:

- restaurátorský zásah bude prováděn in situ /použití mobilního lešení/
 - provedení restaurátorského průzkumu (stav konstrukce, stratigrafie povrchové úpravy)
 - vyhodnocení restaurátorského průzkumu
- předpokládá se:
- omytí a jemné mechanické očištění povrchu díla /bez použití ohřevu/
 - demontáž nevhodných rozet a uvolněných hřebů
 - zhotovení nových chybějících různých typů hřebů /vykování/
 - zhotovení nových rozet podle originálního vzoru /překování, rýhování, bombýrování/
 - demontáž zbylých prvků určených k pocínování /provizorní fixace oplechování vruty/
 - provedení pocínování všech ozdobných prvků
 - lokální opravy deformací oplechování
 - lokální opravy stávající povrchové úpravy lícového oplechování /tmelení/
 - zhotovení nového pravděpodobně černého nátěru oplechování lícové strany vrat
 - osazení ozdobných pocínovaných rozet a hřebů /současně vytmelení rozeschlých děr/
 - závěrečná konzervace celého povrchu
 - zhotovení a osazení nové kliky se štítkem /na základě schváleného výběru/

Vypracoval:

Mgr. Ing. Ondřej Šimek DiS.
Nádražní 270/II
Jindřichův Hradec 377 01

IČO: 671 47 879
DIČ: CZ 7011211405
Č.licence: 7243/2008
simek.jh@centrum.cz
mobil: 606/949758

Podpis:

V Jindřichově Hradci dne: 29.7.2014