

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 29. 5. 2015
PID: MFCR5XGMWC
Č. j.: MF-13010/2015/4501-29
Počet listů: 2
Přílohy: 0

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám –IV.**
Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 5. 2015, s evidenčním číslem VZ **509665**.

Zadavatel dne 29. 05. 2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace, které se vztahují k výkazu výměr všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky přesto, že tyto žádosti obdržel po zákonné lhůtě dle § 49 odst. 1

Dotaz č.1 :

Dnes jsme zjistili, že ve výkazu výměr v souboru Zařízení staveniště jsou položky R001 a R002 u kterých je chybný vzorec pro výpočet ceny. Protože celý výkaz je uzamčen kromě sloupce jednotkové ceny, není možno tuto chybu opravit a dochází k chybnému stanovení celkové ceny. Žádáme o předání správného výkazu výměr, nebo hesla k odemčení rozpočtu a souhlasu s opravou vzorců.

Odpověď:

Zadavatel v rámci upřesnění údajů ve výkazu výměr uvádí tyto informace: ve výkazu výměr došlo k opravě chybných vzorců předmětných buněk. Opravený výkaz výměr poskytujeme jako přílohu dodatečných informací k zadávacím podmínkám –IV pod názvem: Rekapitulace_CPV_kody_vykaz_vymer_2015_05.xls.

Dotaz č. 2:

k předloženému výkazu výměr Příloha č.2. ZD_vykaz_vymer_2015_03.xls

Ve výkazu výměr „Příloha č.2. ZD_vykaz_vymer_2015_03.xls list ZSSČ“ jsou chybně naprogramované tyto buňky:

- 1) Do celkové ceny – buňky J12 se chybně načítají buňky SUMA(H12:I19)
Správně se mají do buňky J12 načítat buňky SUMA(H12:I12)
- 2) Do celkové ceny – buňky J15 se chybně načítají buňky SUMA(H15:I22)
Správně se mají do buňky J15 načítat buňky SUMA(H15:I15)
- 3) Do celkové ceny – **buňky J82 se vůbec nenačítá buňka J48**

Odpověď:

Viz. odpověď na dotaz č.1

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501