

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 16. 6. 2015
PID: MFCR5XHGGGB
Č. j.: MF-13730/2015/4501-18
Počet listů: 2
Přílohy: 1

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – I.**
Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 5. 2015, s evidenčním číslem VZ **511703**.

Zadavatel dne 10. 06. 2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č.1 :

1. V SO01 Sadové úpravy jsou ve výkazu výměr položky č. 45 kód 167101102 nakládání výkopku z hor. 1 – 4 přes 100m³ v množství 1229,6 m³, položka č. 42 kód 162701105 vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z hor. 1 – 4 v množství 1229,6 m³ a položka č. 43 kód 162701109 příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hor. 1 – 4 ZKD 1 000m přes 10 000m v množství 18 444m³ týkající se naložení a dovozu zúrodnitelné zeminy z dolu Bílina (vzdálenost 25km). V technické zprávě je v oddíle D.3.7 uvedeno, že je počítáno s přidělením zúrodnitelných zemin z Bíliny (1 230m³, vzdálenost 25 km).

Dotaz :

Bude tedy tak jak je v projektu uvažováno přidělen zemník zúrodnitelné zeminy (na dole Bílina), odkud bude tato zemina zhotovitelem natěžena a dovezena do zájmového území stavby?

Odpověď:

Zadavatel v rámci upřesnění přidělení zemníku zúrodnitelné zeminy uvádí tyto informace: Zemník zúrodnitelné zeminy na dolech Bílina je v projektové dokumentaci uvažován pouze jako jedna z možností obstarání potřebných hmot. Doly Bílina zemník negarantují.

Dotaz č. 2:

2. V SO01 Sadové úpravy je položka č. 42 kód 162701105 vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z hor. 1 – 4 v množství 1229,6 m³ (s ní souvisí položka č. 45 kód 167101102 nakládání výkopku z hor. 1 – 4 přes 100m³ v množství 1229,6 m³) s rozbořem ploch na které bude zemina navážena a v části A – výkres č. 03 jsou uvedeny plochy 980 + 1370 + 640 + 1460 + 1166 + 2900 + 1175 m². V položce č. 48 kód 181301111 rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm plochy přes 500 m² v rovině nebo svahu 1:5 je uvedeno 6 791 m² (rozklad ploch : 980 + 1370 + 640 + 1460 + 1166 + 1175 m²). Z uvedeného vyplývá, že v položce rozprostření chybí nasčítat plochu o rozloze 2 900 m².

Dotaz :

Bude tato plocha doplněna do položky č. 48 kód 181301111 rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm plochy přes 500 m² v rovině nebo svahu 1:5 a tím bude tato položka upravena na výměru 9 691 m²?

Odpověď:

Ano, u stavebního objektu SO01 Sadové úpravy je v položkovém rozpočtu u položky č. 48 kód 181301111 rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm plochy přes 500 m² v rovině nebo svahu 1:5 upraven počet měrných jednotek na celkových 9 691 m².

Přílohou těchto dodatečných informací je opravený položkový rozpočet stavebního objektu SO01 Sadové úpravy.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501