

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 31.03. 2016
PID: MFCR6XENZM
Č. j.: **MF-10779/2016/4501-7**
Počet listů: 2

Věc: **II. DODATEČNÉ INFORMACE** - Aktualizace analýzy rizik pro lokalitu Sokolská, Ostrava společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a provedení prací při sanaci ekologických škod – veřejná zakázka malého rozsahu“
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz 1:

Nevystrojené ručně vrtané sondy: V projektu prací je stanoveno provést 14 ks nevystrojených vrtaných sond hloubky 4 m s označením WS-1 až WS-14. Stejný počet uvádí i položkový rozpočet. Na příloze č. 9, kde jsou vyznačena místa navrhovaných sond je však vyznačeno pouze sond 6 s označením S-1 až S-6. Kolik sond je požadováno realizovat skutečně a v jaké lokalizaci?

Odpověď 1:

Je požadováno realizovat 14 ks nevystrojených vrtaných sond s označením WS-1 až WS-14 viz. projekt a položkový rozpočet, lokalizace je uvedena v nové příloze č.9.

Dotaz 2:

Kopané sondy: V projektu prací je stanoveno provedení 2 ks kopaných sond hloubky 3-4 m, označených KS-1 a KS-2. Stejný počet sond je uveden v položkovém rozpočtu. Na příloze č. 9, kde je vyznačena lokalizace navrhovaných sond jsou však vyznačeny sondy 3 (KS-1 až KS-3). Kolik sond má tedy být realizováno a které?

Odpověď 2:

Je požadováno realizovat 2ks kopaných sond označených KS-1 a KS-2 , viz. projekt a položkový rozpočet, lokalizace viz. nová příloha č.9.

Dotaz 3:

Nevystrojené průzkumné vrty: V projektu prací je stanoveno provést 17 ks nevystrojených stojních vrtnů do hloubky 6 a 10 m, označených J-1 až J-17. Se stejným počtem je

uvažováno i v položkovém rozpočtu (včetně likvidace kontaminovaného jádra). Na příloze 9, kde je vyznačena lokalizace navrhovaných vrtů je však vyznačeno pouze 12 ks vrtu označených V-1 až V-12. Kolik nevystrojených strojních vrtů je požadováno realizovat a v jaké lokalizaci?

Odpověď 3:

Je požadováno 17 ks nevystrojených strojních vrtů označených J-1 až J-17 viz. projekt a položkový rozpočet, lokalizace viz. nová příloha č.9.

Dotaz 4:

Hydrogeologické trvale vystrojené vrty: V projektu prací je stanoveno provést 18 ks trvale vystrojených vrtů hloubky 10 a 12 m, označených HV-101 až HV-118. Stejný počet je uvažován i v položkovém rozpočtu. Na příloze č. 9, kde je vyznačena lokalizace navrhovaných vrtů je však uvedeno pouze 9 ks vrtů, označených HV-100 až HV-108. Kolik trvale vystrojených monitorovacích vrtů má tedy být realizováno a v jaké lokalizaci?

Odpověď 4:

Je požadováno realizovat 18 ks trvale vystrojených monitorovacích vrtů označených HV-101 až HV-118 viz. projekt a položkový rozpočet, lokalizace viz. nová příloha č.8.

Zadavatel současně **mění přílohy č. 6 – 10** projektové dokumentace „Aktualizovaná analýza rizik – Areál ČEZ Korporátní služby s.r.o. Sokolská ul. Ostrava, po zapracování připomínek“, VPGE0, spol. s r.o., leden 2016, za nové a **tyto přílohy zveřejňuje** jako přílohy těchto dodatečných informací. Přílohy č. 1 – 5 a 11 – 13 zůstávají v platnosti.