

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 30. 6. 2016
PID: MFCR6XLPHA
Č. j.: MF-4651/2016/4501-55
Počet listů: 4
Přílohy: 0

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – XVI.**
Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – etapa 1. A, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016, s evidenčním číslem VZ 631450.

Zadavatel dne 27. 6. 2016 a 28. 6. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 43

V Zadávací dokumentaci není uvedena informace o provádění monitoringu, sanačním monitoringu a postsanačním monitoringu podzemní vody. V zadávací dokumentaci nejsou uvedeny informace o sledování vývoje sanace na podzemních vodách na sanovaných lokalitách nebo je toto již realizováno paralelně již jiným dodavatelem prací v areálu v rámci třeba HOP V ?

Odpověď

Předmětem etapy I.a. sanačních prací není sanace podzemních vod. Předmětem prací dle této projektové dokumentace je pouze sanace nenasaturované zóny horninového prostředí a znečištěných stavebních konstrukcí.

Dotaz č. 44

V kap.5 „Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu“ materiálu Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO,a.s. - etapa I. a Dokumentace bouracích prací, chybí informace o prostorech lokalit „Vlečkové koleje“ a „Zásobníky“, o jejich rozsahu a charakteru kontaminace a jejich koncentracích. Je možné získat tyto doplňující informace?

Odpověď

Kompletní, v současnosti dostupné informace o míře a rozsahu kontaminace jsou shrnuty v kapitole č. 4 Průvodní zpráva projektové dokumentace nápravných opatření – Etapa I.a.

Dotaz 45:

Sanační čerpání podzemní vody a odstranění volné fáze NEL z hladiny je projektováno jako stavební čerpání z výkopů do 2,5 m. Součástí dodávky dekontaminace vod je i instalace vlastní dekontaminační technologie, která bude pak čerpanou vodu ze stavebních výkopů předupravovat pro finální likvidaci na ČOV Paramo za stanovenou úhradu nákladů. Na jednotlivých stavebních objektech Výkazu výměr je vždy bilancováno celkové množství podzemní vody, které bude třeba vyčerpat, odseparovat a finálně vyčistit. Veškeré náklady na komplet prací a činností za prováděné sanační čerpání podzemní vody a její dekontaminaci, tj. pořízení, instalace, montáž a demontáž sanační technologie, čerpací techniky a rozvodných systémů, úhrady poplatků za stočné a ČOV PARAMO, úhrady za dodávky el. energie, sledování kvality vod na výstupech - vzorkování, analýzy, hodnocení, sled a řízení, likvidaci odpadů a další musí být propočítány do stanovené jednotkové ceny za m3, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Lze zadávací projekt blíže a lépe specifikovat pro položky „Čerpání ČOV včetně poplatků“, týkající se procesu sanace vod, aby byla zaručena rovnost kalkulace nabídek při současné absenci informací před detailním doprůzkumem, který se bude teprve v rámci zakázky provádět a vyhodnocovat a na jeho základě pak následně zpracovávat vlastní realizační projekt. Sanační technologie se sestavuje vždy na základě podrobných informací z kvalitního geologického průzkumu a při jejich absenci vždy hrozí velký rozptyl cenové kvantifikace nutných nákladů na zdárné provedení sanačních prací a činností, zejména když se jedná o bilanci čerpané podzemní vody, která může být při různých sezónních stavech hladiny ve výkopech velice proměnlivá, třeba i chybějící...

Odpověď

V první řadě upozorňujeme, že součástí projektové dokumentace není sanace podzemních vod. Projektová dokumentace dále uvažuje se souběžným provozem HOPV a sanace podzemních vod v rámci samostatného projektu, a tedy režimního snižování úrovně hladiny podzemní vody pod úroveň báze sanačních výkopů.

Položka 11510120A Čerpání vody ČOV včetně poplatků (položky č. 1038, 1115, 1171) je zařazena pro účely odvodnění báze sanačních výkopů a dále pro účely čerpání vod zateklých do sanačních výkopů, a to jak podzemních vod zateklých při bázi sanačních výkopů nebo srážkových vod.

Stavební čerpání ze sanačních výkopů je samostatně popsáno v Projektové dokumentaci nápravných opatření – etapa I. a, doplněk č. 1, kapitola č. 3 „Stavební čerpání kontaminovaných podzemních, příp. srážkových vod ze sanačních výkopů“.

Dotaz 46:

Jaké jsou na jednotlivých stavebních objektech kvalitativní vstupní parametry kontaminace a sekundového čerpaného množství podzemní vody pro nastavení technologie sanačního čerpání podzemní vody ve vztahu k požadovaným parametrům na výstupu z této technologie pro vypouštění na ČOV PARAMO? Dramatický výskyt anebo naopak absence volné fáze NEL ve stavebních výkopech, příp. dalších kontaminantů, rovněž tak velký rozptyl hodnoty čerpaného sekundového množství podzemní vody může výrazně ovlivňovat ocenění veškerých nákladů na sanaci vod do nabídek.

Odpověď

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace neuvažuje se sanací podzemních vod z předem určených hydrogeologických objektů, ale položka 11510120A Čerpání vody ČOV včetně poplatků (položky č. 1038, 1115, 1171) je určena k řešení odčerpání kontaminovaných podzemních a srážkových vod zateklých do sanačních výkopů (položka je tedy zařazena pro účely zajištění řádného průběhu sanační odtěžby kontaminovaných materiálů), nelze konkretizovat v jednotlivých oblastech sanace kvalitativní vstupní parametry vod čerpaných ze sanačních výkopů.

Lokalita PARAMO a.s. – Hlavní závod Pardubice, vykazuje v celém profilu horninového prostředí (jak v nesaturované, tak v saturované zóně a podzemních vodách) vysokou míru kontaminace látkami ropného původu a kontaminanty běžně provázejícími proces průmyslové rafinace ropy a průmyslové výroby ropných produktů a v souladu s Projektovou dokumentací nápravných opatření – etapa I. a, doplněk č. 1, kapitola č. 3 „Stavební čerpání kontaminovaných podzemních, příp. srážkových vod ze sanačních výkopů“, je při realizaci sanačních prací nutné počítat s výskytem volné fáze ropných látek.

Předpoklad čerpaného množství v rámci sanačně-stavebního čerpání ze sanačních výkopů nelze přesněji specifikovat, a to vzhledem k rozsahu těchto výkopů, nehomogenitě horninového prostředí, změnám úrovní hladin podzemní vody a objemu srážek v době realizace sanačních prací.

Dotaz č. 47:

Může zadavatel potvrdit, že položka č. 1240 rozpočtu veřejné zakázky (náležitosti objektu SO 05, odst. 9 Ostatní konstrukce a práce – bourání) se nevyplňuje ve sloupci „Jednotková cena“ a že dodávky a práce k této položce náležitosti jsou zahrnuty v jiných položkách, tak jak je to u předcházející položky č. 1239?

Odpověď

Ano, položka č. 1240 je generována rozpočtovým softwarem jako souhrnná identifikační položka, její nacenění je zahrnuto v dalších dílčích položkách a ve sloupci „Jednotková cena“ se nevyplňuje.

Pro upřesnění uvádíme níže čísla veškerých položek tohoto typu:

SO 02, položky číslo:

1010, 1028, 1031, 1033, 1034, 1041, 1043, 1045, 1051, 1052, 1056, 1059, 1061, 1075, 1083, 1099,

SO 03, položky číslo:

1105, 1107, 1110, 1112, 1113, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124,

SO 05, položky číslo:

1162, 1164, 1167, 1169, 1170, 1178, 1179, 1224, 1225, 1238, 1239, 1240, 1241

SO 07, položky číslo:

*1330, 1332, 1343, 1378, 1380, 1382, 1392, 1394, 1396, 1405, 1408, 1409, 1412, 1414, 1416,
1421, 1426, 1431, 1439,*

SO 10, položky číslo:

1570, 1572, 1580, 1620,

PC, položky číslo:

1634,

ZS_SO, položky číslo:

1644.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501