

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 03. 12. 2014

PID: MFCR4XNWVD

Č. j.: **MF-40349/2014/45-4501-17**

Počet listů: 2

Přílohy: Opravený soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr u
stavebních objektů SO 101 a SO 302

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – VI.**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve VVZ dne 17.10.2014, pod Evidenčním číslem VZ 493848.

Zadavatel dne 27. a 28.11.2014 a 01.12.2014 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

Je rozpor mezi VV a TZ v typu folie, v TZ je uvedeno, že značky mají být z R2 a ve VV z R1. V SO 101 jsou 3 ks VPDZ včetně konstrukce, ta ve VV zcela chybí – prosíme o doplnění a upřesnění konstrukce.

Odpověď:

a) dotaz - rozpor mezi VV a TZ v typu folie

Platí reflexní materiál třídy R1 jak je uvedeno ve soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

b) dotaz - v SO101 jsou uvedeny VPDZ včetně konstrukce, ta ve VV zcela chybí.

V původním soupisu prací byla chybně uvedena položka č. 35 – 404442620 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1400 mm, v programu KROS není položka pro velkoplošnou značku požadovaných rozměrů. Tato byla nahrazena R-položkou 40444262 značka svislá reflexní AL- 3M 3000x2000mm.

U položky č. 36 – 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 se mění počet měrných jednotek na 3 kusy.

Dále v soupisu prací chyběla položka konstrukce pro velkoplošné značky.

Tato položka byla doplněna – č. 37 – 40445230 příhradová konstrukce pro velkoplošnou dopravní značku, počet měrných jednotek 3 kusy.

Zadavatel v příloze této odpovědi uveřejňuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u stavebního objektu SO 101 – Okružní křižovatka km 0,090 35.

Dotaz č. 2:

V objektu SO 302 – Přeložka vodovodu SČVK je ve výkazu výměr uvedena dodávka potrubí „*trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl. 8 mm*“ avšak v dokumentaci uvádíte, že „*potrubí je z ocelového potrubí PN 25 530/10 mm. Vnitřní ochrana potrubí je cementovou vystýlkou. Vnější ochrana potrubí je dvojnásobným nátěrem základní barvou a asfaltovou izolací – bitumen 25+30 kV*“.

Prosíme tímto o stanovení, zda je platný výkaz výměr, nebo technická zpráva. Stejnou odpověď či úpravu očekáváme také u tvarovek.

Odpověď:

Musí být použity potrubí a tvarovky PN 25 d530/10 mm. V soupisu prací je u položky č.27 chybně uvedena tl. stěny potrubí, tloušťka potrubí má být 10 mm, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Tvarovky jsou uvedeny v soupisu prací správně.

Zadavatel v příloze této odpovědi uveřejňuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u stavebního objektu SO 302 – Přeložka vodovodu SČVK.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v rámci profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 7.3 odst. d) Zadávací dokumentace prokázat odbornou způsobilost předložením dokladu

- osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 14 a 15 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Tato kvalifikace se dokládá osvědčením vydaným dle § 15 výše uvedené vyhlášky.

Splní uchazeč tento kvalifikační předpoklad doložením osvědčení pracovníka (vydaném dle § 15 vyhl.), který vykonal s úspěchem zkoušku dle § 14 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a který může být pověřen pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl.), pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.), pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení činnosti provozu (§ 8 vyhl.) elektrických silových a telekomunikačních (dle § 108 zák. č. 151/2000 Sb.) zařízení do 1000 V a hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchu?

Odpověď:

Ano, uchazeč splní kvalifikační předpoklad doložením osvědčení pracovníka (vydaném dle § 15 vyhl.), který vykonal s úspěchem zkoušku dle § 14 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a který může být pověřen pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl.), pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.), pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení činnosti provozu (§ 8 vyhl.) elektrických silových a telekomunikačních (dle § 108 zák. č. 151/2000 Sb.) zařízení do 1000 V a hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchu.