

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_dispay_2html

V Praze dne 30. 1. 2017

PID: MFCR7XBARU
Č. j.: **MF-23892/2016/4501-36**

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. X**

Zpracovatel: Gajdošík Dan, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní (významná) veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace podzemních vod** kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“ zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 5.9.2016, s evidenčním číslem VZ **642302**.

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 2 zákona VZ

Zadavatel dne 24.1.2017 obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

Při kontrole výkazu výměr jsme objevili nesrovnalost v množství u položky č. 27 v rozpočtu pro Objekt: 410/169/2007a - Podzemní těsnicí stěna etapa 1B (položka: 268111111 Vodicí zídky výšky do 1,5 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn). V rozpočtu uvedené množství 70,6 m je dle našich zkušeností a výpočtů nedostatečné. Dle našich výpočtů je potřebné množství 428,000 m. Žádáme zadavatele, aby tuto položku upravil.

Odpověď:

Odpověď viz Dodatečné informace č. X, odpověď na dotaz č. 4.

Dotaz č. 2

Čerpadla umístěná dodávaná v rámci plata VCM jsou navržena podle ČSN 33 2000-3 jejíž platnost skončila 1.5.2011. Žádáme zadavatele, aby požadované provedení motoru stanovil podle platné směrnice ATEX.

Odpověď:

Uchazeč použije takové provedení motoru, které je v souladu s předpisy, které normu ČSN 33 2000-3 nahrazují nebo na ni navazují, případně s jinými předpisy upravujícími tuto část technologie použité v rámci sanace plata VCM.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele, aby pro čerpadla dodávaná do plata VCM stanovil jaké příměsi mohou být v čerpaném médiu.

Odpověď:

Druhy a koncentrace kontaminantů vyplývají z projektové dokumentace. Pro sanační čerpání dodavatel použije taková čerpadla, která jsou vhodná pro čerpání kontaminovaných vod vyskytujících se v této lokalitě, zejména se jedná o vody s nízkým pH a s vysokým obsahem chlorovaných uhlovodíků.