



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VÝSTAVBA DATOVÉHO CENTRA ZELENEČ

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ_2016_0058

Evidenční číslo uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: 400247

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném výběrovém řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Prosím o bližší specifikaci položky z listu SO.03-3, kniha specifikací se odkazuje na tabulku ostatních výrobků a naopak.

4	K	VV09	Pevná zábrana dle knihy specifikací	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
---	---	------	-------------------------------------	----	-------	------	------	---------

ODPOVĚĎ 1

Dodavatelé nebudou v Hlavní soupis.xlsx na listu SO.03-3 - Požárně bezpečn... oceňovat položku 4.

Dodavatelé si u této položky opraví ve sloupci množství na 0,000 a jednotková i cena celkem budou rovněž 0 Kč.

Položka bude vypadat takto:

4	K	VV09	Pevná zábrana dle knihy specifikací	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
---	---	------	-------------------------------------	----	-------	------	------	---------

DOTAZ 2

Prosím o bližší upřesnění položky z listu SO 16

39	K	99700R1	Kovový odpad		2,033	0,00	0,00	
----	---	---------	--------------	--	-------	------	------	--

ODPOVĚĎ 2

Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na listu SO 16 - Bourání objektů opraví položku 39 následovně:

39	K	99700R1	Kovový odpad - odvoz a likvidace	t	2,033			vlastní
----	---	---------	----------------------------------	---	-------	--	--	---------

Jedná se o odvoz a likvidaci kovového odpadu vzniklého při demontáži dle položek 13 až 16, 20, 21 a oddíl 764 klempířské konstrukce. V této záležitosti platí rovněž článek 10.2 (zejména druhý odstavec) Svazku 4.

DOTAZ 3

Lze zaměnit skladbu střechy? Provádění spádové vrstvy z keramzit betonu a nahradit standardními spádovými klíny z pěnového polystyrenu?

ODPOVĚĎ 3

Spodní spádovaná vrstva slouží jako podklad pro parozábranu, která je tím pádem také ve spádu a s odvodněním. Odvodnění je navrženo jak z úrovně hlavní izolace tak z pojistné. Bylo by nutno přeřešit komplexně skladbu střechy. Taková změna je nežádoucí.

DOTAZ 4

1) Po kontrole výkazu výměr s dokumentací části PS 906.1 – Zdvojená podlaha jsme zjistili následující chyby v množství slepého výkazu výměr.

Pol. č. 1. a 3. – **266,38 m²** = 67,05+23,82+39,16+42,12+22,37+26,94+19,11+16,7+9,11.

Pol. č. 4. – **31,84 m²**.

Pol. č. 5. – **11 ks** (viz. výkres – D_2_906.1_PS906.1_b_1_SO01_INP).

Pol. č. 6. a 8. – **911,61 m²** = 160,33-

10+2*165,85+2*32,64+2*32,35+59,23+9,9+12,67+18,52+36,43+36,9+34,07+20,41+4,5+15,88+34,68+10,8+5,61.

Pol. č. 10. – **187 ks** (viz. výkres – D_2_906.1_PS906.1_b_2_SO02_INP).

Prosíme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 4

Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na listu PS 906.1 - Zdvojená podlaha opraví množství u níže uvedených položek následovně:

1	K	906.1-A1_1	Montáž zdvojené podlahy stav. výška 1050mm povrch PVC bez PO	m2	266,380
2	K	906.1-A1_2	Montáž zdvojené podlahy stav. výška 1050mm povrch PVC s PO EI30DP1	m2	31,840
3	M	906.1-A2_1	<i>Dodávka zdvojené podlahy příslušenství dle specifikace bez PO</i>	<i>m2</i>	<i>266,380</i>
4	M	906.1-A2_2	<i>Dodávka zdvojené podlahy příslušenství dle specifikace PO EI30DP1</i>	<i>m2</i>	<i>31,840</i>
5	M	906.1-A3	<i>příplatek za ventilační panel</i>	<i>ks</i>	<i>11,000</i>
6	K	906.1-B1_1	Montáž zdvojené podlahy stav. výška 1200mm povrch PVC bez PO	m2	911,030
7	K	906.1-B1_2	Montáž zdvojené podlahy stav. výška 1200mm povrch PVC PO EI30DP1	m2	10,580
8	M	906.1-B2_1	<i>Dodávka zdvojené podlahy příslušenství sv. 1200mm dle specifikace bez PO</i>	<i>m2</i>	<i>911,030</i>
9	M	906.1-B2_2	<i>Dodávka zdvojené podlahy příslušenství sv. 1200mm dle specifikace s PO EI30DP1</i>	<i>m2</i>	<i>10,580</i>
10	M	906.1-B3	<i>příplatek za ventilační panel</i>	<i>ks</i>	<i>187,000</i>

DOTAZ 5

2) V rámci odpovědi na dotaz č. 13 (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8) požadujete splnit parametry plošného (20 kN/m²) a bodového zatížení (3 kN) zdvojených podlah. Vzájemně se tyto hodnoty nevylučují. Přísnější hodnota je tedy pro plošné zatížení 20 kN/m². Plošné zatížení není možné podle normy vyzkoušet, bere se jako 5ti násobek bodového provozního zatížení, čemuž odpovídá o třídu lepší **bodové zatížení 4 kN**. Opravdu požaduje zadavatel dodržet parametr (20 kN/m²) pro plošné zatížení?

ODPOVĚĎ 5

Dodavatelé dodrží požadavek na plošné zatížení 20 kN/m².

DOTAZ 6

3) V rámci odpovědi na dotaz č. 14 (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8) požadujete rastr sloupků zachovat dle projektové dokumentace zdvojené podlahy. Zároveň uvádíte, že základní rastr sloupků zdvojených podlah je 600x600 mm. Základní rastr sloupků dle projektové dokumentace zdvojených podlah je 600x1200 mm a v některých místech zvolen rastr 600x600 mm (např. část místnosti B1.08, B1.10).

Prosíme o prověření a případnou opravu odpovědi na dotaz č. 14 (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8).

ODPOVĚĎ 6

Uchazeč by měl vycházet z výkresové části zdvojených technologických podlah. Rastr lze upravit 600x600 i 600x1200, konstrukce ale musí umožnit vedení instalací pod podlahou, umožnit přístup pod podlahu k instalacím, umožnit instalaci větracích dlaždic a přenést zatížení od tech. zařízení a manipulačního provozu.

DOTAZ 7

4) Do krycího listu (Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky) požadujete vyplnit 1) Nabídková cena za zhotovení stavby, 2) Nabídková cena za zabezpečení zkušebního provozu po dobu 8 měsíců, 3) Nabídková cena za provozní servis po dobu 60 měsíců záruční doby a celkový součet těchto cen (Celková nabídková cena v Kč bez DPH).

V hlavním soupisu prací – list VRN (Vedlejší rozpočtové náklady) jsou k ocenění položky č. 49, 50. Jedná se o ostatní náklady související s objektem na údržbu a provozními náklady na zkušební provoz. Máme za to, že se tyto náklady objevují v Krycím listu nabídky. Není přípustné, aby tyto práce v hlavním soupisu prací (Nabídková cena za zhotovení stavby) nebyly oceněny.

Jak máme postupovat, aby nedošlo ke zdvojování těchto prací?

ODPOVĚĎ 7

Dodavatelé nebudou v Hlavní soupis.xlsx na listu VRN - Vedlejší rozpočtové... oceňovat položky 49 a 50.

Dodavatelé si u těchto položek opraví ve sloupci množství na 0,000 a jednotková i celková cena bude rovněž 0 Kč.

Položky budou vypadat takto:

D		VRN9	Ostatní náklady	0,00				
49	K	091704000	Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu	Kč	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 02
50	K	092104000	Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz	Kč	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 02