

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA
22517/2017-900000-090

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Zbuzková/261 332 760

DATUM

12. 4. 2017

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Vážení,

ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „012V21300 0601 Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4“, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájeném odesláním oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení k uveřejnění dne 15. 03. 2017, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 03. pod Evidenčním číslem formuláře F2017-006846 a Evidenčním číslem VZ Z2017-006846, činím na základě písemné žádosti dodavatele ze dne 27. 03. 2017, č.j. 20800/2017-900000-090, ze dne 30. 03. 2017 doručené prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, ze dne 31. 03. 2017, č.j. 21728/2017-900000-090, ze dne 31. 03. 2017 doručené prostřednictvím e-mailové pošty, ze dne 04. 04. 2017 č.j. 22721/2017-900000-090, ze dne 06. 04. 2017 č.j. 23032/2017-900000-090 a 23320/2017-900000-090 a ze dne 07. 04. 2017, č.j. 23538/2017-900000-090 následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):

Dotaz č. 1:

Po důkladné kontrole výkazu výměr a projektové dokumentace jsme shledali tyto nesrovnalosti. VV výplní otvorů nesouhlasí s tabulkou dveří (např. počet, materiál a velikost ocelových požárních, ocelových a dřevěných zárubní, u dřevěných zárubní psáno ve VV, že jsou také pro dveře dvoukřídlé, ale takové v tabulce dveří nejsou), žádáme Vás o sjednocení a upřesnění požadavků na výrobky

Odpověď č. 1:

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

Dotaz č. 2:

VV truhlářských konstrukcí nesouhlasí s tabulkou dveří. Žádáme Vás o sjednocení a upřesnění požadavků na výrobky (např. počet, požární odolnost, materiál (prosklení, plná výplň) a velikost dřevěných dveří (tabulka dveří se neshoduje s VV).

Odpověď č. 2:

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Dotaz č. 3:

VV povlakových podlah nesouhlasí se skladbou podlah. Žádáme Vás o sjednocení a upřesnění požadavku na materiály (např. zda se jedná o homogenní PVC, homogenní linoleum)

Odpověď č. 3:

Opraveno v dokumentu Příloha č 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

Dotaz č. 4:

Máme za to, že ve VV výměr chybí položka pro SDK protipožární dvířka (51+4 ks), ve VV výměr se nám podařilo nalézt pouze montáž zárubní, položka 188, Výplně otvorů. Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění.

Odpověď č. 4:

Instalační dvířka do šachet (L – 51ks) a dvířka nákladního výtahu (V/P – 4ks) jsou uvedena v kategorii „Konstrukce truhlářské“, jako položky 327, resp. 328.

Dotaz č. 5:

Dotaz VZT:

objekt č. 4

a) žádáme doplnit rozsah demontáží (udává se např. m2 demontovaného potrubí a počet demontovaných ventilátorů) – ve VV je jen kpl.

b) V TZ je zmínka o přesunech, taky není upřesněno, které potrubí se kde přesouvá a způsob montáže. Žádáme tedy o doplnění a upřesnění.

Odpověď č. 5:

Opraveno v dokumentu Příloha č.2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

Dotaz č. 6:

Dotaz elektro:

a) Po kontrole PD ohledně rozvaděčů chybí v objektu č. 4 výkres na rozvaděč RS2 (výkres na RS3 je tam dvakrát, takže to asi někdo omylem prohodil).

V tomtéž objektu bychom ještě potřebovali rozlišení kusů rozvaděčů RP, RM a RK (jsou pod souhrnnou položkou ve výkaze v množství 96ks, ale vzhledem k tomu, že dle výkresu je náplň rozvaděče RK jiná než těch zbylých dvou, potřebovali bychom znát počty u každého zvlášť, aby se pak dala cena rozpočítat do jejich jedné položky).

b) ve VV je uvedeno, že ke svítidlům má být kniha svítidel, ta v PD není. Žádáme tedy o poskytnutí knihy svítidel. Popis v legendě je nedostačující.

Odpověď č. 6:

a) Výkres rozvaděče RS2 je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění ZD jako dokument s názvem D.1.4.4.2.14 – RS2

Dle výkresové dokumentace silnoproudé elektrotechniky jsou počty rozvaděčů následující:

RP – 90 ks, RM – 3 ks, RK – 3 ks. Opraveno v dokumentu Příloha č.2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

b) Kniha svítidel je přenesena do PD formou tabulek ve výkresech půdorysů.

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Dotaz č. 7:

Dotazy stavební část:

a) U objektu č. 4:

271	7669911RRR	Dodávky a montáže dle požadavků PBR (evakuační plán, značení únikových cest, RHP a další)	kpl	1,00000		0,00
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--	------

Dle PBR není jasné, co a kolik čeho má být a co všechno v této položce má být. Žádáme tedy o upřesnění a specifikaci.

b) U objektu č. 3:

79	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé 3P	kus	5,00000		0,00
83	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé 3L	kus	6,00000		0,00

U těchto položek nesouhlasí tabulky s VV. Položky se v tabulkách dělí na plné a z 2/3 prosklené. Mělo by tedy být rozděleno do více položek, protože bude jiná cena pro plné a pro prosklené. Žádáme tedy o rozdělení položek do správných popisů.

c) U objektu č. 4:

Oddíl keramické obklady

Položky VV pro lišty k obkladům obsahují jen montáž. Dodávka tedy chybí.

Žádáme doplnění položek o položky i pro materiál.

384	781 49 Lišty k obkladům	781491001RT1 ...bez dodávky materiálu	m	104,00000		0,00
385	781 10 Příprava podkladu pod obklady	781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady	m2	486,36000		0,00
386	781 49 Lišty k obkladům	781491001RT1 ...bez dodávky materiálu	m	806,00000		0,00
387	781 10 Příprava podkladu pod obklady	781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady	m2	486,36000		0,00
388	781 49 Lišty k obkladům	781491001RT1 ...bez dodávky materiálu	m	806,00000		0,00
389	781 10 Příprava podkladu pod obklady	781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady	m2	486,36000		0,00
390	781 49 Lišty k obkladům	781491001RT1 ...bez dodávky materiálu	m	806,00000		0,00
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické					

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

391	998781102R00	...v objektech výšky do 12 m					t	35,04800	0,00
-----	--------------	------------------------------	--	--	--	--	---	----------	------

d) U objektu č. 4:

Oddíl dveří:

Ve VV jsou tyto položky pro protipožární dveře. V dokumentaci je sice tabulka dveří D.1.1.24_Dveře požární.pdf, ale ani jedny dveře neodpovídají popisu ve VV. Nelze je přiřadit, nemají označení, o které se jedná, ...

Ve VV jsou všechny s pož.odolností 30 min, v tabulkách vesměs 15 min. Tady se píše, že o prosklených dveřích, ale v tabulkách jsou plné. Žádáme tedy o opravu a upřesnění správného popisu položek a jejich specifikaci.

Díl:	766	Konstrukce truhlářské							0,00
		766 66 Montáž dveří dřevěných							
		766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut							
314	766660110RAC	...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	48,00000					0,00
		766 66 Montáž dveří dřevěných							
		766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut							
315	766660110RAC	...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	45,00000					0,00
		766 66 Montáž dveří dřevěných							
		766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut							
316	766660110RAC	...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	2,00000					0,00
		766 66 Montáž dveří dřevěných							
		766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut							
317	766660110RAC	...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	1,00000					0,00
		766 66 Montáž dveří dřevěných							
		766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut							
318	766660110RAC	...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	1,00000					0,00
		766 66 Montáž dveří dřevěných							
		766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut							
319	766660110RAC	...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	4,00000					0,00
		766 66 Montáž dveří dřevěných							
		766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut							
320	766660110RAC	...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	2,00000					0,00
		766 66 Montáž dveří dřevěných							
		766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut							
321	766660112RAA	...dřevěné plné, o rozměru 90/1970 cm, požární odolnost PB 30	kus	1,00000					0,00

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
 140 96 Praha 4, Budějovická 7

	766 66 Montáž dveří dřevěných 766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut					
322	766660120RAC ...dřevěné prosklené, o rozměru 125/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	1,00000			0,00
	766 66 Montáž dveří dřevěných 766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut					
323	766660122RAC ...dřevěné prosklené, o rozměru 145/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	1,00000			0,00
	766 66 Montáž dveří dřevěných 766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut					
324	766660120RAA ...dřevěné plné, o rozměru 125/197 cm, požární odolnost PB 30	kus	1,00000			0,00
	766 66 Montáž dveří dřevěných 766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut					
325	766660122RAC ...dřevěné prosklené, o rozměru 145/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	3,00000			0,00
	766 66 Montáž dveří dřevěných 766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut					
326	766660122RAC ...dřevěné prosklené, o rozměru 145/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	1,00000			0,00
	766 66 Montáž dveří dřevěných 766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut					
327	766660110RAC ...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	51,00000			0,00
	766 66 Montáž dveří dřevěných 766 66-01 otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut					
328	766660110RAC ...dřevěné prosklené, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PO 30	kus	4,00000			0,00
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných 766 66-1 dokování					
329	766669117R00 ...samozavírače na ocelovou zárubež 107	kus	107,00000			0,00
	766 69 Ostatní 766 69-24 montáž překrytí spár					
330	7662114RRR Montáž a Dodávka madel atypických dílčích 11	kus	11,00000			0,00
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně					
331	766699733R00 ...lišťou, z tvrdého dřeva, profilové	m	1,67500			0,00
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně					
332	998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m	t	3,24800			0,00

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

e) U objektu č. 4

Výtah – položky ve VV jsou zamčené a množství je nulové. V ZD je, že všechny položky musí být vyplněné. Jak tedy mají být tyto položky oceněny? Nejspíš by všechno mělo být oceněno v jediné položce D+M Výtah. Ale co s těmito – nemají být rozepsané anebo se jedná jen o popis ve výše uvedené položce?

f) U objektu č. 4

Ve VV jsou tyto položky, kde není text. Není vůbec jasné, o co se jedná, kde jsou vzaty ty výměry,... Poslední položka se týká demontáže „Malého výtahu“ - v textu je neobsazeno – co tedy cenit, když žádná položka nemá být nulová.

Žádáme tedy o upřesnění a doplnění textů popisu položek.

	776 51 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy lepených s podložkou.				
231	776510010RA0 ...	m2	199,30000	0,00	
232	776510010RA0 ...	m2	103,09000	0,00	
233	776510010RA0 ...	m2	17,82000	0,00	
234	776510010RA0 ...	m2	85,00000	0,00	
235	776510010RA0 ...	m2	17,82000	0,00	
236	776510010RA0 ... 486,06+196,49	m2	682,55000 682,55000	0,00	
237	776510010RA0 ...	m2	17,82000	0,00	
238	776510010RA0 ...	m2	678,59000	0,00	
239	776510010RA0 ...	m2	676,10000	0,00	
240	7679000RRR Demontáž atypických ocelových konstrukcí Malý Výtah_Neobsazeno	kpl	1,00000	0,00	

Odpověď č. 7:

- Požadavky PBR na evakuační plán, a další položky jsou dodávkou odborné dodavatelské firmy, která garantuje úplnost souboru. Specifikace prvků není obsahem ani projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, ani dokumentace pro výběr zhotovitele.
- Obj. č. 3 – odpovědi v dokumentu Příloha č. 6 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.3_DOPLNĚNY
- Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY (lišty k obkladům – vždy dodávka a montáž)
- Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY
- Výtah je komplexní dodávkou, která musí při předání splňovat všechny požadavky. Dotazované příslušenství dodávky rozepisuje nezbytné úkony, které jsou pro splnění dodávky povinné a musí být

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

obsaženy v dodávce výtahu. Není tedy požadavkem, aby byly speciálně naceněny. Uzamčení položek ve VV odstraněno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY.

f) Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

Položky „Revize malého výtahu a Demontáž malého výtahu – neobsazeno“ poukazují na nutnost zahrnout koordinaci pro případné činnosti, které vyplynou z revize malého nákladního výtahu. Jedná se o činnost spadající do oblasti běžné údržby, kterou zajišťuje vlastník a správce objektu, která však může mít vliv na připravovanou investiční činnost. Rozsah případných prací není znám. Z hlediska koordinace se jedná především o časovou rezervu.

Dotaz č. 8:

Týká se vnitřních dveří. Ve výpisu protipožárních dveří u objektu č. 4 je uvedeno 106 ks plných dveří a 5 ks prosklených dveří. Výkaz výměr u objektu č. 4 je na rozdíl od toho zpracován na 164 ks prosklených dveří a 2 ks plných dveří. Žádáme Vás o uvedení do souladu tohoto zásadního rozporu. V souvislosti s výše uvedeným prosím o kontrolu ks u položky 642 94-5. Osazení ocelových zárubní protipožárních (214 ks).

Odpověď č. 8:

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY
(106 ks plných dveří + 55 ks plných šachtových dvířek, 5 ks prosklených dveří)

Dotaz č. 9:

U výkazu výměr k objektu č. 4 se chceme zeptat na položky s názvem Obklad stěn sádrokartonem na dřevěnou nosnou konstrukci roštu, z desek impregnovaných, tloušťky 12,5 mm, s omítkou (kód 342 28-011, položky č. 56 až 76 mezi řádky 270 až 334).

- Z projektové dokumentace není zřejmé jaké stěny se obkládají SDK (V Technické zprávě, tabulkách ani výkresech jsme nenalezli).

- Je nutné tyto konstrukce dělat na dřevěnou nosnou konstrukci a je nutné na tento obklad stěn SDK provádět minerální omítky, jak uvádí výkaz výměr?

V Technické zprávě, ani výkresech jsme se o minerální omítce jako povrchové úpravě SDK nedočetli - pouze jsme našli informaci o povrchové úpravě tmelením, broušením a penetrací SDK.

Odpověď č. 9:

Návrh příček SDK je poměrně složitý pro technické vlastnosti jednotlivých stěn a požadavků na ně kladených dle odlišných prostorů, do kterých se obrací. Podrobný rozbor vlastností podává pouze projektová dokumentace (Souhrnná technická správa_obj. č. 4 a D.1.1.01._Výkresy). Položkové rozpočty nedovedou tyto požadavky popsat, proto použil rozpočtář způsob popisu rozložených příček, což je pouze snaha v rozpočtu vykázat nárokované vlastnosti SDK příček na jejich jednotlivých stranách, jde o obložení příček PS1, PS2, PS3 a PS4.

Dotaz č. 10:

Chceme se zeptat na požární odolnost SDK podhledů v objektu č. 4.

V projektové dokumentaci je uvedena požární odolnost SDK 30 min (technické zpráva i výkresy), ale výkaz výměr uvádí požární odolnost REI 60. Jaká z požárních odolností je správně 30 min nebo 60 min?

Odpověď č. 10:

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

(údaj o REI 60 vznikl opět automatickým vygenerováním popisků ve VV, požární odolnost SDK podhledů je 30 min)

Dotaz č. 11:

Objekt 4, Rekonstrukce. Kde je v předané dokumentaci charakteristika a vyznačení položek 132 a 133? Dle v rozpočtu uvedených popisů a kódu nelze ocenit.

Odpověď č. 11:

Sanace stěn kolektoru v 1.PP

Dotaz č. 12:

Objekt 4, Rekonstrukce. V rozpočtu je nutné u pol. č. 117-120 změnit buď kód položek nebo množství (zrušit násobení celkové plochy koef. 0,3). Žádáme o opravu rozpočtu.

Odpověď č. 12:

Opravy stěn po instalačních pracích se uvádí běžně procentem z celkových ploch. Požadovaného ocenění položky se započítaným koeficientem lze dosáhnout vynásobením ceny požadované práce plošným rozměrem celé opravované stěny. Koeficient 30 % je v dané položce započítán a výměra plochy je automaticky poměrově upravena. Není třeba dalších úprav a výpočtů.

Dotaz č. 13:

Objekt 4, Rekonstrukce. Kód položek 80-96 neodpovídá popisu. Žádáme o jasnou specifikaci obsahu položek.

Odpověď č. 13:

Z hlediska rekonstrukce je podstatná požadovaná práce. Její kódové označení je údaj, který popisuje práce očišťování obecně bez konkretizace způsobu činnosti. Způsob čištění předmětných ploch určených místem, povrchem a výměrou je na rozhodnutí a odpovědnosti dodavatele.

Dotaz č. 14:

Objekt 4, Rekonstrukce. U položky č. 240 je poznámka. Neobsazeno. Co je obsahem položky a má ji uchazeč ocenit?

Odpověď č. 14:

Položky „Revize malého výtahu a Demontáž malého výtahu – neobsazeno“ poukazují na nutnost zahrnout koordinaci pro případné činnosti, které vyplynou z revize malého nákladního výtahu. Jedná se o činnost spadající do oblasti běžné údržby, kterou zajišťuje vlastník a správce objektu, která však může mít vliv na připravovanou investiční činnost. Rozsah případných prací není znám. Z hlediska koordinace se jedná především o časovou rezervu.

Dotaz č. 15:

Objekt 4, Rekonstrukce. U položek 188 a 189 není obsažena dodávka zárubně. Kód odkazuje na montáž. Žádáme o doplnění vč. jasné specifikace zárubní.

Odpověď č. 15:

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Dotaz č. 16:

Objekt 4, Rekonstrukce. V předané dokumentaci jsou pol. č. 56-76 uvedeny s ocelovým roštem. V rozpočtu je uvedený dřevěný rošt. Žádáme o vysvětlení nebo úpravu rozpočtu. Skutečně je součástí ceny těchto položek i tenkovrstvá minerální 2mm omítka?

Odpověď č. 16:

Uvedená dřevěná nosná konstrukce je automaticky vygenerovaná v popisu ve VV, kde byla nahrazena popisem z rozpočtu. Dle projektu je nosná konstrukce SDK příček tvořena ocelovými profily, omítky nejsou specifikovány.

Návrh příček SDK je poměrně složitý pro technické vlastnosti jednotlivých stěn a požadavků na ně kladených dle odlišných prostorů, do kterých se obrací. Podrobný rozbor vlastností podává pouze projektová dokumentace. Položkové rozpočty nedovedou tyto požadavky popsat, proto použil rozpočtář způsob popisu rozložených příček, což je pouze snaha v rozpočtu vykázat nárokové vlastnosti SDK příček na jejich jednotlivých stranách.

Dotaz č. 17:

Objekt 4 i 3. V TZ nebo Architektonicko-stavební řešení je povrchová úprava dveří popsána jako jednoduchá desková. Design desek bude odpovídat dýze ušlechtilého dřeva v tmavším odstínu.

Ve výpisu "Dveře" jako materiál křídla uvedeno dřevo dle volby architekta. Ve VV jsou pak výplně otvorů uvedeny popsány jako dveře bílé. Co platí, máme ocenit řešení uvedené ve VV?

Odpověď č. 17:

Platí a zavazují požadavky dle projektu. V rozpočtu jsou dveře vykazovány, povrchová úprava nezavazuje. V rozhodování platí vždy stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace. Výkazy výměr jsou pomocnými soupisovými dokumenty, podle nichž se nestaví, ale slouží pro snazší kontrolu výkazů prací.

Dotaz č. 18:

Žádáme o doplnění knihy svítidel či katalogových listů svítidel, na který se odkazuje TZ Silnoproud. Obecná specifikace svítidel, zahrnuje velkou škálu cenově velmi rozdílných svítidel.

Odpověď č. 18

Knihy svítidel je transformována do tabulek vložených do příslušných výkresů profese elektro.

Dotaz č. 19:

po důkladné kontrole výkazu výměr a projektové dokumentace jsme zjistili, že v položkovém soupisu prací a dodávek, Objekt č. 4 – rekonstrukce 1. Etapa - VV, list 03.2 1.1.1. Pol, oddílu 781 Obklady keramické, u položek p. č. 384, 386, 388 a 390, je uvedena poznámka, " bez dodávky materiálu". Ptáme se, zda máme chápat, že uvedené lišty dodá zadavatel, nebo se jedná o chybu v rozpočtu a lišty má dodat budoucí zhotovitel.

Odpověď č. 19

Opraveno v dokumentu Příloha č.2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY (lišty k obkladům – vždy dodávka a montáž)

Dotaz č. 20:

po důkladné kontrole výkazu výměr a projektové dokumentace jsme zjistili, že, v položkovém soupisu prací a dodávek, Objekt č. 4 – rekonstrukce 1. Etapa - VV, list 03.2 1.1.1. oddílu 766 Konstrukce truhlářské je

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

uvedena položka p.č. 330 Montáž a Dodávka madel atypických dílčích. V PD, se nám nepodařilo uvedenou položku nalézt. Žádáme zadavatele o objasnění uvedené položky.

Odpověď č. 20

Trasa pro madlo schodiště je vyznačena v tabulkách zámečnických konstrukcí, a ve výkresech půdorysů objektu jako součást nového zábradlí schodiště. Další údaj madla je jeho výměra uvedená v opraveném výkazu výměr – celková délka madla = 62,2 m, počet kusů = 45.

Dotaz č. 21:

Výkaz výměr, Objekt č. 4, část 1.4.3 VZT - nedostatečný/chybějící popis položek 1-12, 18-27, 29-42 - prosím o doplnění

Odpověď č. 21

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

Dotaz č. 22:

Objekt č. 4, část 1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika - v projektové dokumentaci chybí výkres D.1.4.4.2.14 Rozváděč RS2 - prosím o doplnění

Odpověď č. 22

Výkres rozvaděče RS2 je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění ZD jako dokument s názvem D.1.4.4.2.14 - RS2. Dle výkresové dokumentace silnoproudé elektrotechniky jsou počty rozvaděčů následující: RP – 90 ks, RM – 3 ks, RK – 3 ks. Opraveno v dokumentu Příloha č.2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY.

Dotaz č. 23:

Výkaz výměr, Objekt č. 4, část 1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika - pol. 53-59 "Svítilno dle knihy svítidel ozn. ..." - položky se odkazují na knihu svítidel, která není k dispozici - prosím o doplnění

Odpověď č. 23

Knihy svítidel je přenesena do PD formou tabulek ve výkresech půdorysů.

Dotaz č. 24:

Výkaz výměr, Objekt č. 4, část 1.1.1 Rekonstrukce - pol. 231-239 - chybí konkrétní popis, mám tomu rozumět tak, že všechny uvedené položky se týkají tohoto nadpisu "776 51 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy lepených s podložkou."? Proč je to takto rozděleno v devíti položkách?

Odpověď č. 24

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY

Dotaz č. 25:

Prosím o upřesnění, jaký bude postup prací ohledně malého výtahu v místnosti pokojské? Ve výkazu jsem našel položku č. 240 "Demontáž atypických ocelových konstrukcí Malý Výtah_Neobsazeno" a položku č. 408 "Revize Výchozí_Malý Výtah" 5,5h. Prosím o objasnění postupu prací a co má být obsahem těchto položek.

Odpověď č. 25

Položky „Revize malého výtahu a Demontáž malého výtahu – neobsazeno“ poukazují na nutnost zahrnout koordinaci pro případné činnosti, které vyplynou z revize malého nákladního výtahu. Jedná se o činnost

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

spadající do oblasti běžné údržby, kterou zajišťuje vlastník a správce objektu, která však může mít vliv na připravovanou investiční činnost. Rozsah případných prací není znám. Z hlediska koordinace se jedná především o časovou rezervu.

Dotaz č. 26:

Žádáme o zaslání bližší specifikace zařizovacích prvků ZTI. V PD jsme nikde nenalezli rozměry ani určení minimálního standartu. Jde především o prvky umyvadlo, vana, sprcha, klozet závěsný.

Odpověď č. 26:

Bližší specifikace zařizovacích prvků ZTI je doplněna dokumentem s názvem Specifikace ZTI, který je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 27:

Dále žádáme o doplnění příslušenství zařizovacích prvků do VV. Jedná se především o výtokové baterie, případná podmínková tělesa, instalační bloky pro závěsné WC, tlačítka splachovače.

Odpověď č. 27:

Doplněno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY a přiložením dokumentu Specifikace ZTI s podrobným popisem Zařizovacích předmětů, které jsou přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 28:

Ve výkazu ZTI chybí likvidace demontovaného potrubí a ZP, v ostatních výkazech (ÚT, VZT) toto obsažené je.

Odpověď č. 28:

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY, který je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 29:

V položkách 2 a 8 ve VV ZTI je uveden u materiálu nerez. Ve výkresové dokumentaci je pak uvedena litina. Co platí?

Odpověď č. 29:

Potrubí musí být nad saunou kovové, oceňte dle VV, tzn. Hrdlový nerez. Viz také Specifikace ZTI, která je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 30:

V TZ ZTI je uvedeno, že dešťová kanalizace má být opatřena izolací proti orosení. Ve VV jsme tuto položku nenalezli.

Odpověď č. 30:

Izolace je součástí specifikace potrubí, tzn. DK + izolace proti orosení, nachází se v opraveném dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY, který je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Dotaz č. 31:

V části ÚT je dle TZ potrubí provedeno z části v mědi, z části z oceli (1.PP) Ve VV je uvedeno pouze potrubí ocelové. Žádáme o vysvětlení nebo úpravu VV.

Odpověď č. 31:

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY, který je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 32:

Chápeme správně, že část MaR není součástí dodávky?

Odpověď č. 32:

MaR není součástí dodávky. Regulaci zajišťují termostatické hlavice na radiátorech.

Dotaz č. 33:

Objekt 4, Rekonstrukce. Položka č. 329 je pouze montážní, tedy bez dodávky samozavírače. Žádáme o vysvětlení nebo doplnění rozpočtu vč. specifikace samozavírače.

Odpověď č. 33:

Opraveno v dokumentu Příloha č. 2 ZD_Soupis prací_Výkaz výměr_obj.č.4_DOPLNĚNY, který je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

S ohledem na výše popsané doplnění zadávací dokumentace přistoupil zadavatel k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 zákona:

Nabídka bude podána **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html, a to nejpozději do **10. 5. 2017 do 10:00 hod.**

Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit s obsahem tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se s ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek novou nabídku, učinili v této nové nabídce prohlášení o tom, že svou původní nabídku berou v celém rozsahu zpět (zadavatel pak bude na původní nabídku pohlížet, jako by nebyla podána), nebo aby vůči zadavateli učinili písemně úkon zpětvzetí nabídky, na jehož základě jim bude původní nabídka vrácena. Dodavatel může totiž podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

S pozdravem

plk. Mgr. Milan Poulíček
generální ředitel GŘC
podepsáno elektronicky

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c