

**MINISTERSTVO FINANCÍ**  
**Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.**  
**vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody**

V Praze dne 29.11.2013

PID: MFCR3XNFGP

Č.j.: MF-68937/2013/45-452-15

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2**

Veřejná zakázka: **Likvidace hlavního důlního díla Nová jáma, v lokalitě Zlaté hory - jih**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: 365352**

Vážení,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace čj. MF-68937/2013/45-452-1 ze dne 07.10.2013 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), dne 26.11.2013 žádost jednoho z dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní veřejné zakázky na poskytování služeb.**

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona VZ poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

**Dotaz č. 3:**

Citace dotazu dodavatele:

„V Příloze zadávací dokumentace – Slepý položkový rozpočet, v Oddíle P2 – Bezpečnostní dohled není zavzorcována buňka M19, která má být součtem buněk M20 a M21 a tudíž se náklady za tento oddíl nepromítají do celkové ceny. Uchazeč žádá zadavatele o revizi slepého rozpočtu nebo poskytnutí hesla k odemknutí a následnému doplnění vzorce.“

**Odpověď č. 3:**

Zadavatel se omlouvá za nedostatek předloženého slepého výkazu výměr. Součet buněk M20 a M21, tzn. číselnou hodnotu celkových finančních nákladů na zajištění bezpečnostního

dohledu, musí uchazeč doplnit ručně. Celkový součet (buňka M50) nadále probíhá automaticky a správně.

S pozdravem



**Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.**

vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

**Ministerstvo financí**  
118 10 Praha 1 - Letenská 15  
-171-