



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Praha

Oddělení ochrany vod
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
tel.: 233066211, fax: 233066230
e-mail: ov@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

Spisová značka:

ČIŽP/41/OOV/SR01/1416041

Č.j.:

ČIŽP/41/OOV/SR01/1416041.004/15/PJC

V Praze dne:

29.12.2015

Rozhodnutí

Česká inspekce životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ust. § 104 odst. 1 a § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 413/2005 Sb., (dále jen správní řád)

u k l á d á s u b j e k t u:

Název: KOVOŠROT GROUP CZ a.s

Sídlo: Ke Kablu 289/7, 10200 Praha – Dolní Měcholupy

IČ: 28674286

(dále také účastník)

opatření k nápravě

podle § 42 odst. 2 vodního zákona, k odstranění závadného stavu v areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s, Ke Kablu 289/7, 10200 Praha – Dolní Měcholupy a jeho okolí (Hostavický potok). Závadný stav byl způsoben v minulosti nakládáním s nebezpečnými látkami v rozporu s § 39 vodního zákona. Řízení je na ČIŽP OI Praha vedeno pod spisovou značkou č. ČIŽP/41/OOV/SR01/1416041.

- 1) a) Provést doprůzkum v prostoru skladovací plochy kovových odpadů a v okolí studny u ČOV. Doprůzkum bude zaměřen na ověření míry znečištění těžkými kovy, ropnými a chlorovanými uhlovodíky saturované a nesaturované zóny. Výsledky doprůzkumu budou obsaženy ve zprávě, která bude obsahovat i zhodnocení rizikovosti zjištěného znečištění a návrh cílových limitů pro ukončení sanačního zásahu.

b) Na základě výsledků doprůzkumu zpracovat PD sanace v prostoru skladovací plochy kovových odpadů, sanace studny u ČOV a jejího okolí a sanace dnových sedimentů

Hostavického potoka v délce 150m v úseku od vyústění odpadních vod z areálové ČOV po železniční trať. PD sanace bude předložena všem zainteresovaným stranám ke stanovisku.

Termín předložení PD: do 9 měsíců od ukončení výběrového řízení na zhotovitele

2) Sanační práce budou prováděny na základě schváleného realizačního projektu. První kolo sanačního monitoringu povrchových a podzemních vod musí být provedeno před zahájením vlastních sanačních prací.

Termín zahájení prací: do 6 měsíců od schválení realizačního projektu

3) Ukončení sanačních prací bude provedeno po dosažení cílových limitů, které budou nedílnou součástí schválené PD sanace.

Termín ukončení prací: po dosažení cílových limitů

4) Po dosažení cílových limitů sanace bude zpracována AAR nezávislým odborným subjektem, která bude obsahovat i návrh rozsahu a doby trvání postsanačního monitoringu kvality podzemních a povrchových vod.

Termín předložení AAR: do 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na zhotovitele

Prostor skladovací plochy, na kterém by měl probíhat sanační zásah se nachází na pozemcích p.č. 718/193, 718/194, 718/54 v k.ú. Dolní Měcholupy. Další pozemek, který by měl být dotčený sanací je p.č. 718/54 v k.ú. Dolní Měcholupy – studna DM a její okolí. Dále budou sanací dnových sedimentů dotčeny pozemky, kterými protéká Hostavický potok v zájmovém úseku cca 150 m od areálu KOVOŠROT dále po proudu, zejména pozemek p.č. 701/1.

Odůvodnění

Dne 21.9.2015 požádala společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s o uložení nápravných opatření k odstranění závadného stavu v areálu KOVOŠROT GROUP CZ a.s., provoz Praha Dolní Měcholupy. Na základě této žádosti se dne 11.11.2015 uskutečnilo jednání za účelem projednání žádosti a stanovení rozsahu nápravných opatření. Zápis z tohoto jednání je veden na ČIŽP OI Praha pod č.j. ČIŽP/41/OOV/1416041.005/15/PJC.

Dne 4.12.2012 se uskutečnilo oponentní řízení aktualizované analýzy rizik (dále jen AAR) areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., provoz Praha Dolní Měcholupy, která byla zpracována zhotovitelem CEST, spol. s r.o. Zápis z oponentního řízení je veden na ČIŽP pod č.j. ČIŽP/41/OOV/1017796.006/12/PJC.

Výše uvedená AAR byla zaměřena na aktualizaci údajů, které jsou obsaženy v AR zpracovanou společností KAP s.r.o. v roce 1995.

Jedním z podkladů pro zahájení řízení je také smlouva č. 1/94 týkající se ekologických závazků mezi FNM ČR a Kovošrotem a.s. včetně jejích dodatků.

Na základě AAR lze konstatovat následující:

Areál společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., provoz Praha Dolní Měcholupy se nachází v průmyslové oblasti na jihovýchodním okraji Prahy v MČ Dolní Měcholupy a slouží jako mezideponie vykoupených kovových odpadů, které jsou tříděny, skladovány a periodicky odváženy k hutnímu zpracování. Areál je zásobován pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, odpadní vody splaškového charakteru jsou zaústěny do kanalizace pro veřejnou potřebu, srážkové vody z areálu jsou čištěny na ČOV a následně vypouštěny do Hostavického potoka. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce od 2m do 6m pod terémem.

V rámci AAR bylo ověřována aktuální míra kontaminace ropnými uhlovodíky, těžkými kovy (TK), PCB, BTEX, PAU saturované a nesaturované zóny v areálu KOVOŠROT GROUP CZ a.s., - provoz Praha Dolní Měcholupy a sedimentů v Hostavickém potoce.

Z výsledků provedených rozborů bylo zjištěno, že vysoké hodnoty sledovaných polutantů se nacházejí především v nesaturované zóně v hloubkové úrovni 0 až 2 m, a to v prostoru skladovací plochy kovových odpadů. Hodnoty znečištění nesaturované zóny v ukazateli C10-C40 se pohybují v rozmezí 66 mg/kg suš. až 28 600 mg/kg suš., v ukazateli PAU v rozmezí 1,493 až 45,5 mg/kg suš., BTEX - nebyla překročena hodnota 2,147 mg/kg suš., PCB - nebyla překročena hodnota 23, mg/kg suš. Nevýraznější znečištění TK bylo v ukazateli As – 25,7 mg/kg suš., Cu-737 mg/kg suš., Cr- 312 mg/kg suš., Pb – 4 821 mg/kg suš., Hg 7,3 mg/kg suš., Ni-266 mg/kg suš., Zn – 9 604 mg/kg suš.

V průběhu ověřování míry kontaminace podzemních vod nebylo zjištěno takové znečištění, které by vyžadovalo okamžitý samostatný sanační zásah s výjimkou podzemních vod ve studni DM u ČOV, kde byla zjištěna volná fáze RU a rovněž kaly, které se nacházejí ve studni mají vysoký obsah RU, které byly stanoveny jako C10-C40- 55 300 mg/kg suš. Z důvodů řídké sítě HG objektů na lokalitě nelze vyloučit lokální znečištění podzemní vody.

Dále bylo zjištěno znečištění dnových sedimentů, které bylo hodnoceno podle NEK-RP pro sediment dle NV č. 23/2011 Sb. Limit pro kadmium byl překročen u pěti ze šesti vzorků sedimentů Hostavického potoka. U všech odebraných vzorků sedimentů z potoka byl překročen limit pro nikl, olovo a rtuť.

V závěru zhotovitel AAR konstatoval, že vlivem potvrzeného znečištění existuje potenciální riziko ohrožení kvality podzemní vody vyluhováním ropných uhlovodíků i TK ze zemin, a to v souvislosti s připravovanou investiční činností, která spočívá ve stavebních a zemních úpravách v areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., provoz Praha Dolní Měcholupy (investiční záměr- rekonstrukce prostoru šrotiště včetně rekonstrukce ČOV srážkových vod a areálové kanalizace) Práce související s touto činností, by mohly změnit stávající podmínky na lokalitě tím, že by došlo k narušení stávajících vazeb, a tím k vyluhování kontaminantů ze zemin do podzemních vod v prostoru skladovací plochy kovových odpadů, ke kterému teď nedochází. Proto je nezbytné odstranit kontaminované zeminy z tohoto prostoru. Za účelem

vyloučení výše uvedeného rizika byla zhotovitelem AAR navržena výše uvedená opatření k nápravě.

Na základě zjištěných skutečností zahájila ČIŽP dopisem č.j. ČIŽP/41/OOV/SR01/1416041.001/15/PJC správní řízení o uložení nápravných opatření Usneseními č.j. ČIŽP/41/OOV/SR01/1416041.002/15/PJC (KOVOŠROT GROUP CZ a.s.) ,č.j. ČIŽP/41/OOV/SR01/1416041.003/15/PJC (město Praha) byla účastníkům řízení stanovena lhůta 10-ti dnů k vyjádření. Statutární zástupce ani účastníci řízení se k zahájení řízení nevyjádřili.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, podáním 2 stejnopisů učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha, oddělení ochrany vod, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6.

Otisk úředního razítka

Ing. Robin NÁSE
vedoucí oddělení ochrany vod

Účastníci řízení: (na doručencek)

Město Praha IČ: 00064581

KOVOŠROT GROUP CZ a.s IČ: 28674286

Na vědomí:

ČIŽP řed.

MF ČR – odbor č.45

MŽP OEREŠ - oddělení sanace

ÚMČ Praha 15, OŽP - Ing. Vymazal, IČ: 00231355

OPC MHMP

zde referent

spis

Vypraveno dne: