



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
703 86 Ostrava - Vítkovice

20

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava

Vaše značka
2005/5764

Naše značka
THO/O/1778/05

Vyřizuje/linka
Ing.Křístek, 724 611 874

Ostrava-Vítkovice
2005-09-06

Stanovisko k možnosti výstupu důlních plynů

Stanovisko je státním podnikem poskytováno v souladu s podmínkami Rozhodnutí, vydaným Obvodním báňským úřadem v Ostravě pod č.j. 5752/2001-465/Ing.Bt/An ze dne 13.12.2001 - převod dobývacích prostorů na DIAMO s.p. o.z. ODRA.

Popis stavby:

Název stavby

Oprava vodovodu a kanalizace – oblast ul. Keltičkova

Místo stavby

k.ú. Slezská Ostrava

Mapový list

Ostr. 7-0/31, 32

Stávající parametry ovlivňující

Kategorizace území

Území nebezpečné výstupy důlních plynů

Důlní dílo - staré nebo opuštěné

Stavba je ovlivňována - SDD – Jáma V a Světlík JDŠ 4

Bezpečnostní pásmo důlního díla

Prochází BP SDD – Jáma V a Světlík JDŠ 4

Stavební uzávěra v okolí důlního

Prochází SÚ SDD (Ø 50m)– Jáma V a Světlík JDŠ 4

Odplyňovací vrt

Neovlivňuje

Telefon: 59-6541993
Telefax: 59-6541992
Email: odrap@diamo.cz
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739

Adresa:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201
Stráž pod Ralskem PSČ 471 27
odštěpný závod ODRA
703 86 Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7

Obchodní rejstřík:
Krajský soud
Ostrava
oddíl A X, vložka 642

Bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Praha
č. ú. 409037423/0300



ISO 9001:2001

Strana 1, celkem stran 3

Návrh bezpečnostních opatření pro povolení stavby a zařízení

Podmínky

- 1) Pokud budou v místě stavebního záměru prováděny výkopy do větší hloubky jak 0,5 m je nutno (k vyloučení možnosti výstupu důlních plynů) provést atmogeochemický průzkum - měření na zjištění koncentrace důlních plynů v půdním ovzduší provedené akreditovanou zkušební laboratoří (AZL).
- 2) Na základě vyhodnocení průzkumu, provedeného AZL, přiřadit místu stavební činnosti klasifikační stupeň nebezpečí, který je kritériem k návrhu bezpečnostních opatření při provádění a užívání stavby.
- 3) Vyhodnocení atmogeochemického průzkumu, popř. Návrh bezpečnostních opatření (týká se pouze přiřazeného 1., 2. nebo 3. stupně nebezpečí výstupu metanu), se stává součástí stavební dokumentace.

Bezpečnostní pásmo

Využívání BP SDD Jámy V a Světlíku JDŠ 4 musí být v souladu se stanovenou podmínkou § 11 odst. 2 vyhlášky ČBÚ 52/1997 Sb.: „Není-li jáma (štola) zasypaná zpevněným zásypovým materiálem, je využívání území v bezpečnostním pásmu přípustné, jen pokud byla stanovena další bezpečnostní a zajišťovací opatření.“

Stavební zákaz v okolí důlního díla

Povolení výjimky ze stavebního zákazu v okolí SDD Jámy V (Rozhodnutí MMO č. 33/97 ze dne 12. 2. 1997) a Světlíku JDŠ 4 (Rozhodnutí MMO č. 137/2000 ze dne 4.8.2000) musí být v souladu se zákonem 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 41 - změna územního rozhodnutí - „Stavební úřad může z rozhodnutí o stavební uzávěře v odůvodněných případech a po dohodě s dotčenými orgány státní správy povolit výjimku ze stavebního zákazu nebo z omezení některých činností v území“. Dotčeným orgánem je v tomto případě OBÚ v Ostravě - viz § 11.

Odplyňovací vrt

V blízkosti stavby není v současnosti proveden vrt pro vyhledávání, odplyňování a monitorování starých nebo opuštěných důlních děl. Není proto nutné, aby byla při provádění a užívání stavby stanovena další bezpečnostní a zajišťovací opatření.

Různé

V ostatním musí pro provedení stavby platit požadavky § 3 odst. 4 vyhlášky MMR ČR 132/1998 Sb., § 22 vyhlášky MMR ČR 137/1998 Sb.

Závěr

Při rekonstrukci vodovodu a kanalizace ul. Keltičkova nesmí být porušen ohlubňový poval „Jámy V“ ani technologická zařízení (kontrolní otvor, oplocení, označení, odplyňovací potrubí atd.).

Návrh protimetanových bezpečnostních opatření pro povolení stavby a zařízení na předmětném území vypracuje, na základě objednávky stavebníka, v souladu s výše uvedeným Rozhodnutím OBÚ v Ostravě, DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA.

K zajištění bezpečnosti při provádění a užívání stavby je nutné dodržet podmínky tohoto stanoviska.

S pozdravem

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
odbor bezpečnosti hornické krajiny
Ochrana staveb před výstupy důlních plynů (1)

.....
Ing. Radúz Klika

vedoucí oddělení ochrany staveb
soudní znalec v oboru

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA

.....
Ing. Radomír Tabášek
náměstek ředitele pro výrobu,
techniku a ekologii

