

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfcf.cz

Profil zadavatele:

https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 23. 12. 2015
PID: MFCR5XTMRA
Č. j.: MF-47830/2015/4501-8
Počet listů: 2
Přílohy: 5

Věc: **DODATEČNÉ INFORMACE IV.** - „Podrobný průzkum nově zjištěné SEZ v prostoru bývalého stáčení kokilového laku mezi stripovací halou a ocelárnou III v areálu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – VZ malého rozsahu“

Referent: Sibalová Jitka, Ing.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

V rámci prohlídky místa plnění veřejné zakázky bylo patrné, že nad místy předpokládaných vrtů BPJ-249, BPJ-250 a BPJ-251, je snížený profil konstrukcí. Žádáme o uvedení průjezdných profilů a na výšek konstrukcí nad místy vrtů?

Odpověď 1:

Zadavatel v rámci upřesnění týkající se výšky konstrukcí u předmětné zakázky uvádí tyto informace:

Výšky konstrukcí od hutní úrovně nad místy předpokládaných vrtů jsou následující: nad předpokládaným vrtem BPJ-249 je průjezdný profil 2 160 cm, nad předpokládaným vrtem BPJ-250 je průjezdný profil 490 cm, nad předpokládaným vrtem BPJ-251 je průjezdný profil 500 cm. Pro jistotu uvádíme i průjezdnou výšku pod energomostem situovaným mezi stávajícím vrtem BHJ-235 a předpokládaným vrtem BPJ-248, která je 650 cm.

Dotaz č. 2

Žádáme o zveřejnění fotodokumentace místa průzkumu a plánů podzemních inženýrských sítí.

Odpověď 2:

Zadavatel v rámci upřesnění týkající se inženýrských sítí u předmětné zakázky uvádí tyto informace:

Podzemní inženýrské sítě bude nutno prověřit v rámci podrobného průzkumu, jak vyplývá z výkazu výměr, položky ozn. 1 .01 Příprava pracoviště.

Fotodokumentace: viz přílohy JPG

Dotaz č. 3

Žádáme o zveřejnění geologických profilů ze 2 zasakovacích vrtů a dále zveřejnění výsledků analýz vzorků zemin a podzemních vod odebraných z těchto vrtů, které jsou uprostřed místa průzkumu zhotoveny a provozovány.

Odpověď 3:

Zadavatel v rámci upřesnění týkající se geologických profilů a výsledků analýz vzorků zemin u předmětné zakázky uvádí tyto informace:

a) Geologické profily: viz přílohy PDF

b) Výsledky analýz zemin

Tabulka č. 1: Výsledky analýz zemin odebraných z vrtu BHJ-246 (2.7.2015)

	NEL	Fenoly	Benzen	Etylbenzen	Toluen	Xyleny	Naftalen	B(a)p	Σ PAU
m	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹
1,0-3,0	4 470	7,52	0,0185	0,0133	0,0775	0,762	1 120	3,98	2 740
3,0-5,0	1 760	10,9	0,625	0,0779	0,584	2,17	316	2,95	825

Tabulka č. 2: Výsledky analýz vzorků podzemní vody odebraných z nově provedených vrtů (10.7.2015)

Vrt	NEL	fenoly	Benzen	Etylbenzen	Toluen	Xyleny	Naftalen	B(a)p	Σ PAU
	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹
BHJ-246	11,0	2,28	2,56	0,011	0,505	0,313	6,54	0,000536	7,97
BHJ-247	1,67	0,052	0,00068	<0,0003	0,0735	0,00102	0,0055	<0,00001	0,01490

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501