



Městský úřad Lom
Anna Černá

Nám. Republiky 13/5
435 11 Lom

Váš dopis:

Naše ref.:
695202/14

Vyřizuje:
Petrásek/602168123

Datum:
16.10.2014

Ref:

Stanovisko pracoviště ochrany sítě společnosti O2 Czech Republic, a.s. ke stavbě:
„Individuální výstavba Lom západ“, okr. Most.

Na základě Vámi zaslané žádosti včetně PD, a dále dle informací z polohopisné dokumentace vedení sítě elektronických komunikací (dále SEK) společnosti O2 Czech Republic a.s. sdělujeme následující.

S výše zmíněnou stavbou a s vydáním územního rozhodnutí **souhlasíme**.

Během stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005 – *prostorové uspořádání sítí technického vybavení*, a dále podmínek ochrany sítě, které jsou součástí „Vyjádření o existenci sítě“ č.j. 695202/14, které pro tuto stavbu vydalo pracoviště Dokumentace liniových staveb sítě (DLSS) O2 Czech Republic a.s. dne 3.10.2014 – zejména:

- Stavebník je povinen respektovat podzemní a nadzemní vedení SEK, které je chráněno zák. č. 127/2005 Sb. (*Zákon o elektronických komunikacích*), a to včetně opěrných bodů, rozvaděčů, zemnicích soustav a dalších zařízeních s vedením SEK souvisejících.
- Trasu vedení vyznačit na terénu vhodnými prostředky (kolíky, barva, apod.) a s vyznačenou trasou seznámit všechny pracovníky, kteří budou provádět práce v blízkosti vedení SEK, nebo v jeho ochranném pásmu (1,5 metru na každou stranu od vedení SEK).
- Na trase podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) (včetně ochranného pásma) není stavebník oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Kabelové trasy nesmí být obetonovány. V případě poškození varovné fólie nad trasou PVSEK musí být tato nahrazena novou.



- Stavebník upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby v místě křížení zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Trasu PVSEK mimo vozovku není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje stavebník tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě
- Odkryté vedení je stavebník povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Pokud se v blízkosti stavby nachází nadzemní vedení SEK, je nutné rovněž toto vedení respektovat, zejména jeho výšku, opěrné body, rozváděče, zemnicí soustavy, apod.

Pokud bude vedení SEK vadit při realizaci stavby, je nutné toto vedení SEK přeložit. Veškeré náklady na případnou překládku hradí stavebník (investor), který změnu vyvolal (*zák.127/2005 – zákon o elektronických komunikacích*). V případě že bude nutné vedení SEK přeložit, kontaktujte pracovníka výstavby sítě – p. Radek Kubeš, e-mail: radek.kubes@o2.cz, tel: 475553403, mob. 602161077.


Pokud dojde v průběhu výše uvedené stavby k okolnostem, které by mohli vést k ohrožení, nebo poškození vedení SEK nad rámec uvedeného vyjádření, je nutné zastavit prováděné práce a další postup projednat s pracovníkem ochrany sítě (POS) – kontakty níže.

Na Vaše případné dotazy ochotně odpovím na níže uvedených kontaktech v pracovní době po-pá 7:00 – 15:00 hodin.

Jan Petrásek
O2 Czech Republic,a.s.
Ochrana sítě Čechy – Sever
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

pracoviště :
Vítězslava Nezvala 2696
434 01 Most
e-mail: jan.petrasek@o2.cz
mob: 602 168 123

V Mostě 16.10.2014



O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
847

