

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
Vedoucí oddělení 4501
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_dispay_2html

V Praze dne 1. 2. 2017

PID: MFCR7XBEFP
Č. j.: **MF-23892/2016/4501-37**

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. XII**

Zpracovatel: Gajdošík Dan, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní (významná) veřejná zakázka na služby s názvem „Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“ zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 5.9.2016, s evidenčním číslem VZ **642302**.

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 2 zákona VZ

Zadavatel dne 26.1.2017 obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1 :

Rozumí uchazeč správně, že předmětem zakázky je odstranění staré ekologické zátěže, konkrétně zabránění migrace kontaminace chlorovanými uhlovodíky vybudováním nepropustného ekokontejmentu a realizace sanačního zásahu na podzemních vodách spolu s rozsáhlým monitoringem – a předmětem zakázky není splnění limitů pro podzemní vody uvedených v dokumentech ČIŽP ze 6.9.2010 a v dokumentu Projektová dokumentace sanace

podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s. – realizační projekt sanace – kapitola 5?

Odpověď:

Předmětem zakázky jsou práce specifikované v zadávací dokumentaci a jejích přílohách za podmínek stanovených rozhodnutím ČIŽP ze dne 6. 9. 2010. Limity stanovené v části II. odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí jsou stanovené pro reakční bariéru, jejíž vybudování není součástí této zakázky, tzn. jejich splnění není předmětem této zakázky.

Dotaz č. 2 :

Rozumí uchazeč správně, že realizace reakční bariéry je součástí II. etapy a není tedy součástí této veřejné zakázky?

Odpověď:

Ano, uchazeč rozumí správně, realizace reakční bariéry není součástí této veřejné zakázky.

Dotaz č. 3 :

V rámci předaného výkazu výměr v listě 410/169/2007a – Podzemní těsnicí stěna etapa 1B jsou uvedeny položky:

č. 27 – vodící zídky výšky do 1,5 m ze ŽB tř. C12/15 pro zřízení podzemních stěn – výměra 70,6 bm

č. 28 – trysková injektáž těsnicí stěny tloušťka přes 400 mm standardní podmínky – výměra 415 m²

Hodnoty uvedené ve výkazu výměr, neodpovídají rozměrům podle předaného podkladu podélného profilu těsnicí stěny – příloha č. 9.

Dle tohoto výkresu odpovídá položce č. 27 – výměra cca 430 bm a položce č. 28 – výměra 424,2 m².

Dotaz:

Žádáme zadavatele o kontrolu výměry u výše uvedených položek a o případnou opravu soupisu prací.

Odpověď:

Položka č. 27 - odpověď viz Dodatečné informace č. X, odpověď na dotaz č. 4.

Položka č. 28 – z dotazu není zřejmé jak uchazeč k uvedené výměře dospěl, projektová dokumentace m. j. stanovuje určité tolerance pracovních postupů týkajících se těsnicí stěny, např. v kap. 5.3.1.2.3.8 Tolerance pracovních postupů. Pro účely podání nabídky uchazeč ocení počet jednotek uvedený v položkovém rozpočtu.