



Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany vod
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
tel.: 233 066 111, fax: 233 066 203

e-mail: public_ph@cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

ČIŽP/41/OOV/1515337/002/15/PHB

Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust. § 112 odst. 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí

Kontrolující

Ing. Helena Berková – os.číslo: 10356

Jaroslava Cikhartová – os. číslo: 7355

Kontrolovaná osoba:

BENZINA, s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

Nusle

140 00 Praha 4

IČ 60193328

Další osoby přítomné kontrole:

Ing. Jana Bucková, MČÚ Brandýs nad Labem – St. Bol.

Fyzická osoba přítomná na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.:

Mgr. Petr Dosoudil, ředitel společnosti MERCED a.s., plná moc k zastupování kontrolované osoby byla předána při kontrole

Předmět kontroly:

Ohlášená kontrola objektu čerpací stanice na p.č. 366/2 k.ú. Úvaly. Předmětem kontroly je vodohospodářské zabezpečení objektů čerpací stanice podle § 39 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, dále kontrola provozu odlučovače ropných látek podle téhož zákona

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: předložení pověření ke kontrole formou průkazu inspektorů ČIŽP

Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: oznámení o zahájení kontroly dne 5.11.2015 (doručeno do DS)

Čas provedení kontroly na místě: 16.11. 2015 od 10:00, ČS BENZINA, s.r.o. k.ú. Úvaly

Kontrolní zjištění - popis zjištěných skutečností:

Čerpací stanice na p.č. 366/2 k.ú. Úvaly se skládá z těchto objektů:

- Obslužný kiosk – prodej doplňkového zboží, kancelář, sklady doplňkového prodeje
- Manipulační plocha – přestřešená, zabezpečená plocha s výdejními stojany a stáčecím místem
- Úložiště nádrží (2 podzemní nádrže)
- Nádrž na úkapy (havarijní jímka)
- Přípojný a manipulační komunikace a parkoviště
- Kanalizace (dešťová + odlučovač ropných látek, kanalizace splašková – veřejná kanalizace)
- Vodovodní přípojka
- Elektropřípojka

Stáčení pohonných hmot probíhá z automobilové cisterny, stáčecí šachta je umístěna pod přestřešením na manipulační ploše.

Ke skladování PHM jsou určeny 2 podzemní ocelové dvouplášťové nádrže o objemu $2 \times 32 \text{ m}^3$, nádrže jsou dělené na objemy $16 + 16 \text{ m}^3$ (skladování automobilových benzínů) a $20 + 12 \text{ m}^3$ (motorová nafta). Nádrže jsou vybaveny indikací netěsností a úniků systémem ASF D9, těsnost nádrží je měřena pomocí přetlakové náplně mezi dvěma pláštěmi nádrže. Pokud by došlo k poklesu tlaku v meziplášti, byl by spuštěn zvukový signál, dále je stav mezipláště vyveden na kontrolním zařízení na uvnitř ČS, které by se v případě netěsnosti rozsvítilo červeně. V době kontroly svítily snímače tlaku všechny zeleně. Kontinuální měření hladiny produktu v nádržích zajišťují sondy LABKO. Měření maximální, minimální a havarijní hladiny produktu v nádržích a havarijní jímce zajišťují sondy INDIKON.

V provozních a prodejních prostorách kiosku jsou skladovány hořlavé kapaliny pouze v originálních prodejních obalech.

Výdej pohonných hmot je řešen samoobslužně s centrální pokladnou v kiosku. Pro výdej pohonných hmot slouží 5 stojanů. Výdejní stojany jsou opatřeny systémem zpětného odvodu benzínových par. Výdejní potrubí je ocelové, dvouplášťové s indikací netěsnosti mezipláště systémem ASF D 25.

Manipulační plocha ČS je přestřešená, ohraničená sběrnými žlaby, které odvádějí úkapy ropných látek do bezodtoké jímky. Povrch manipulační plochy je opatřen zámkovou dlažbou s izolací z PE fólie odolnou proti působení ropných látek

Kontroly zařízení ČS probíhají 1 x za rok, při kontrole byl předložen protokol o roční kontrole technologie, ze dne 4.3.2015, provedl Tokheim Acis, s.r.o. IČ 4118825.

Odvodnění areálu ČS:

Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení jsou připojeny kanalizaci odpadních vod města Úvaly. Připojení splaškových vod na kanalizaci bylo provedeno v nedávné době, v provozním řádu ČS je uvedeno, že splaškové vody z ČS jsou svedeny do jímky, která je pravidelně vyvážena. Požadujeme, aby popsání likvidace odpadních vod z ČS v provozním řádu byla dána do souladu se současným stavem tj. bude uvedeno, že splaškové odpadní vody jsou vedeny na veřejnou kanalizační síť města Úvaly.

Dešťové vody čisté ze střech jsou svedeny přímo do dešťové kanalizace města Úvaly

Dešťové vody s možností kontaminace ze zpevněných ploch mimo manipulační plochu jsou zachyceny odvodňovacími žlaby a svedeny přes odlučovač ropných látek do dešťové kanalizace města Úvaly.

Úniky a úkapy ropných látek na manipulační ploše jsou zachyceny sběrnými žlaby a svedeny do bezodtoké jímky o obsahu 8 m³.

Zkoušky těsnosti a defektoskopie:

Byly předloženy protokoly o zkouškách těsnosti –

1. Zkoušky defektoskopie:

Protokol o zkoušce nádrže číslo 1, objem nádrže 16 000 l – zařízení schopné bezpečného provozu ze dne 28.1.2009

Protokol o zkoušce nádrže číslo 2, objem nádrže 16 000 l – zařízení schopné bezpečného provozu ze dne 28.1.2009

Protokol o zkoušce nádrže číslo 3, objem nádrže 20 000 l – zařízení schopné bezpečného provozu ze dne 28.1.2009

Protokol o zkoušce nádrže číslo 4, objem nádrže 12 000 l – zařízení schopné bezpečného provozu ze dne 29.1.2009

Zkoušky defektoskopie provedl ACIS, Construction and Technology Services, s.r.o. , Hlavní 124, 252 45 Zvole IČ 41188225

2. Zkoušky těsnosti:

Protokol o těsnostní zkoušce nádrže na ropné látky, nádrž č. 1 – nádrž těsná, schopná dalšího provozu ze dne 7.4.2014, protokol o těsnostní zkoušce potrubí na ropné látky ze dne 7.4.2014 – potrubí těsné, schopné dalšího provozu.

Protokol o těsnostní zkoušce nádrže na ropné látky, nádrž č. 2 – nádrž těsná, schopná dalšího provozu ze dne 7.4.2014, protokol o těsnostní zkoušce potrubí na ropné látky ze dne 7.4.2014 – potrubí těsné, schopné dalšího provozu.

Protokol o těsnostní zkoušce nádrže na ropné látky, nádrž č. 3 – nádrž těsná, schopná dalšího provozu ze dne 7.4.2014, protokol o těsnostní zkoušce potrubí na ropné látky ze dne 7.4.2014 – potrubí těsné, schopné dalšího provozu.

Protokol o těsnostní zkoušce nádrže na ropné látky, nádrž č. 4 – nádrž těsná, schopná dalšího provozu ze dne 7.4.2014, protokol o těsnostní zkoušce potrubí na ropné látky ze dne 7.4.2014 – potrubí těsné, schopné dalšího provozu.

Protokol o těsnostní zkoušce nádrže na ropné látky, nádrž č. 5 (jímka na úkapy) – nádrž těsná, schopná dalšího provozu ze dne 7.4.2014, protokol o těsnostní zkoušce potrubí na ropné látky ze dne 7.4.2014 – potrubí těsné, schopné dalšího provozu.

Zkoušky těsnosti provedl ACIS, Construction and Technology Services, s.r.o. , Hlavní 124, 252 45 Zvole IČ 41188225

Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek se nachází po pravé straně příjezdy k ČS v travnaté ploše.

Znečištěné vody jsou přiváděny přítokovým potrubím přes vstupní truhlík do kalového a sedimentačního prostoru, zde dochází k usazování mechanických nečistot a kalů a dále k odloučení a zadržení volně vzplývatelných částic, voda protéká dále do tříkomorového systému sorpčních kazet s náplní, zde dochází k dočištění a nasorbování ropných látek. Po sorpčním dočištění přepadá voda do odtokového prostoru. Odtoková komora je uzpůsobena pro odběr vzorků na zjištění kvality přečištěných vod na výstupu za zařízení.

Na základě rozhodnutí Okresního úřadu Praha – východ č.j. 040/947 a 963/2000 ze dne 8.6.2000 je 1 x za tři měsíce v deštném období odebrán prostý vzorek odpadní vody na výstupu z odlučovače v kanalizační šachtě na stanovení koncentrace NEL (max 0,4 mg/l) , Při kontrole byly předloženy protokoly o rozborech odebraných vzorků na výstupu z ORL v letech 2015 a 2014. Rozbory jsou prováděny pravidelně v předepsané četnosti, u žádného rozboru nebyla překročena maximální hodnota v ukazateli NEL stanovená rozhodnutím.

Kontrolní zjištění:

Nebylo zjištěno porušení ustanovení vodního zákona. Objekty ČS byly v řádném stavu.

Požadujeme, aby popsání likvidace splaškových odpadních vod z ČS v provozním řádu byla dána do souladu se současným stavem tj. bude uvedeno, že splaškové odpadní vody jsou vedeny na veřejnou kanalizační síť města Úvaly.

V průběhu kontroly byla okrajově řešena i problematika znečištění ropnými látkami horninového prostředí v prostoru stavby na pozemku č.p. 299/10 k.ú. Úvaly u Prahy – společnost Almeco, s.r.o. Šetření provedl místně příslušný vodoprávní úřad OŽP MěÚ Brandýs nad Labem – St. Bol. dne 2.11.2015 výsledek tohoto šetření je uveden v protokole ze dne 3.11.2015. Dne 16.11.2015 bylo dohodnuto, že společnost BENZINA s.r.o. provede dne 18.11.2015 odběry vzorků zemin v prostoru zakládání stavby Almeco s.r.o. – východní hranice pozemku a podzemní vody z čerpací studny tamtéž. Rozbory budou zaměřeny na stanovení ropných látek jako $C_{10} - C_{40}$ v zeminách a v podzemní vodě bude stanoven $C_{10} - C_{40}$, BTEX a kvalita ropného znečištění. Odběry vzorků budou provedeny po telefonické dohodě s panem Říhou tel.: 775 980 732 (stavbyvedoucí).

Výsledky rozborů budou podkladem pro další způsob řešení problematiky určení zdroje znečištění, ze kterého dochází k šíření ropných látek do prostoru stavby Almeco s.r.o. Termín jednání bude stanoven po telefonické dohodě.

Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí:

Havarijní plán schválený rozhodnutím OŽP MěÚ Brandýs nad Labem – St. Bol. dne 1.3.2010 pod č.j. 100/5016/2010 s platností do 31.12. 2018

Provozní řád ČS, zpracoval MERCED a.s., listopad 2009

Zkoušky těsnosti jímek

Zkoušky defektoskopie jímek

Kolaudační rozhodnutí „rekonstrukce ČS stanice PH Úvaly“ ze dne 22.2.1999 vydal MěÚ Úvaly

Rozbory – odtok z ORL za roky 2015 a 2014

Byla pořízena fotodokumentace: ne

Byly odebrány vzorky: ne

Vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:

Bez připomínek.



Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení: 16.11.2015

Podpisy kontrolujících:

Jaroslava Cikhartová



Ing. Helena Berková




Za MěÚ Brandýs nad Labem – St. Bol.:

Ing. Jana Bucková



V případě doručení stejnopisu protokolu o kontrole předáním: Kontrolovaná osoba stvrzuje svým podpisem převzetí

Mgr. Petr Dosoudil



Tento protokol byl vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, čítá 5 stránek.

Stejnopis č. 1 – ČIŽP

Stejnopis č. 2 – kontrolovaná osoba.

Stejnopis č. 3 – MěÚ Brandýs nad Labem – St. Bol.