

Restaurátorský průzkum

Restaurování oplechování vstupních kovaných dvoukřídlých vrat v ulici Letenská č.p.21 – Praha 1

Průzkum je vypracován na základě požadavků p.Kraleviče.

Popis současného stavu:

Vstupní kovaná dvoukřídlá vrata nacházející se v Letenské ulici č.p. 21 se jeví podle provedeného předběžného průzkumu v místě osazení díla v dobrém konstrukčním stavu. Vzhledem k nemožnosti ověřit stav vnitřní strany vrat, lze předpokládat jistou míru opotřebovanosti dveřního kování. Vnitřní strana vrat však není předmětem restaurátorského zásahu. Co se týká pohledové vnější strany lze zaznamenat dva základní prvky opotřebení. Jsou to povrchová úprava díla a ozdobné kované prvky – rozety a hřebý.

ad Kované prvky - rozety a hřebý

Na základě provedeného průzkumu in situ lze konstatovat, že na vratech dochází k rozvolnění kovaných hřebů držících diagonální pásy. Některé hřebý dokonce již zcela chybí /cca 3 ks/. Konečně lze pozorovat u ozdobných rýhovaných a bombýrovaných rozet zcela nevhodnou povrchovou úpravu imitující obvykle volené cínování. Navíc jsou ve velké míře /cca 50%/ originální rozety nahrazeny tvarově a modelačně zcela nevyhovujícími novodobými kopiemi, a to se týká i použitých hřebů. Konečně tvar v současnosti užívané kliky není vzhledově vhodný.



Obrázek původní pocínované rozety – vlevo a rozety doplněné s nátěrem

ad Povrchová úprava

Lze konstatovat, že povrchová úprava již nesplňuje svou estetickou a lokálně i protikorozní funkci. Toto je způsobeno nejen nevhodnou povrchovou úpravou ozdobných prvků, ale i stárnoucím vrchním černým nátěrem. Konečně lze pozorovat u ozdobných rýhovaných a bombýrovaných rozet zcela nevhodnou povrchovou úpravu imitující obvykle volené cínování. Pro stanovení stratigrafie dochovaných vrstev byl dále zhotoven laboratorní průzkum.

Laboratorní průzkum

Restaurátor: Mgr.Ing.Ondřej Šimek, DiS.

Název objektu: oplechování dveří Letenskáč.21, Praha

Technika: kované dílo s ornamentálními prvky

Materiál: kujná ocel

Datace: pravděpodobně 18.století

Autor: neznámý

Datum: 2014/8

Vypracoval: Průzkum provedl v laboratoři restaurátorské školy AVU v Praze ing.O.Šimek

Shrnutí:

Byl proveden odběr vzorků z různých konstrukčně a esteticky odlišných míst. Vzorky byly zality do syntetické pryskyřice a byl zhotoven jejich nábrus ke stanovení stratigrafie.

Z průzkumu vyplývá, že dochované barevné vrstvy jednotlivých vzorků jsou nezávisle na místě jejich odběru shodné. Lze tedy konstatovat, že oplechování vrat prošlo řadou povrchových úprav, z nichž původní bylo pravděpodobně červenohnědé provedení plechových polí a cinování hřebů a rozet.



Vzorek č.1: Místo odběru: Plechové pole Fotografie v bočním osvětlení Popis: (S 1433/1)	Vrstva č.1: suříkový nátěr Vrstva č.2: červenohnědá vrstva Vrstva č.3: červenohnědá vrstva Vrstva č.4: suříkový nátěr Vrstva č.5: šedá vrstva Vrstva č.6: bílý podklad Vrstva č.7: černý vrchní nátěr s nečistotami
---	---

Vypracoval:

Mgr. Ing. Ondřej Šimek DiS.

Nádražní 270/II

Jindřichův Hradec 377 01

IČO: 671 47 879

DIČ: CZ 7011211405

Č.licence: 7243/2008

simek.jh@centrum.cz

mobil: 606/949758

Podpis:

V Jindřichově Hradci dne: 14.8.2014