




LEGENDA:



*mezní hodnota/
obecný požadavek*
*5 x mezní hodnota/
obecný požadavek*
*vzorek pod mezní detekce
analytické metody*

KONTAMINANT

■	Cl ⁻ (mg/l)
■	NEL (mg/l)
■	Benzen (ug/l)
■	Ethylbenzen (ug/l)
■	Naftalen (ug/l)
■	SUMA PAU (ug/l)

*mezní hodnota/
obecný požadavek*
100/250*

0.05

0.41

1.50

0.14

0.20

* nejvyšší mezní hodnota

Měřítko: 1: 5 000

0 50 100 150 200 250m

Mapa kontaminace podzemní vody - stav k 9.7.2013

Odběratel:

MF ČR

Číslo:

21126-1114

Řešitel:

Ing. Prokešová

Název úkolu:

Monitoring kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě skládky sušů v k.ú. Nelahozeves společnosti UNIPETROL a.s.

Zpracoval:

J.Hruška

Datum:

19.2.2014