

## **STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCÍ BALKONŮ**

1. **Balkony na fasádě přiléhající k Vojanovým  
sadům na objektu „B“**

Foto narušeného balkonu po nevhodné opravě



Foto narušených odtoků u balkonů




Foto popraskané betonové mazaniny tvořící nášlapnou vrstvu balkonů



2. **Samostatný balkon na fasádě přiléhající k Vojanovým sadům na objektu „B“**

Fotodokumentace stávajících



poruch



3. **Balkon na fasádě přiléhající k Vojanovým sadům  
na objektu „A“**

Foto podhledu s prosakující dešťovou vodou





Foto porušené stávající dlažby a oplechování

