

GRAFICKÁ A FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE

“Sochařská výzdoba na budově ÚzP pro Prahu 6 a 7,
nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7“

TESAŘ

západní atika budovy



tesař

- vlasové a drobné trhliny
- statické trhliny
- zajišťovací kramlíčky



tesař

- vlasové a drobné trhliny
- statické trhliny
- zajišťovací kramlíčky



Hlava a trup z pravé strany:
viditelné statické praskliny, síť drobných prasklinek, zajišťovací
kramlíčky



Bok z pravé strany:
viditelné statické trhliny, síť drobných prasklin, zajišťovací
kramlíčky



Nohy z levé strany:
viditelné statické trhliny, pavučiny drobných prasklin, zajišťovací
kramlíčky



Levá noha z levé strany:
viditelná statická trhlna způsobující odpadávání kamenného
materiálu



Levá paže a bok ze zadu:
destruktivní trhlina na
paži, trhliny na zádech a
zadní partií



Levé rameno:
statická trhlina, pavučiny drobných prasklin



Pravá paže:
viditelné trhliny po celé paži



Pravé rameno:
množství trhlín po celé oblasti ramene, zajišťovací kramlíčky, lišejníky



Trup z levého předoboku:
trhliny na těle i pažích



Nohy z předu:
statická trhliny na levé noze a množství menších trhlín na pravé i levé noze

DÍVKA S KLASY

západní atika budovy



divka s klasy

- vlasové a drobné trhliny
- statické trhliny
- zájisti'ovací kramličky



dívka s klasy

■ vlasové a drobné trhliny
■ statické trhliny



Hlava ze předu:
množství větších i menších
trhlin po celém obličej



Hlava z levé strany:
statické i menší trhliny po celé hlavě, zajišťovací kramličky, lišejníky



Trup z pravého předoboku:
trhliny po celé délce trupu,
drobné praskliny, zajišťovací
kramličky, lišejníky




Trup s klasy z levé strany:
statické trhliny po celé délce, drobné praskliny, lišejníky



Detail trupu se srpem:
znatelné trhliny po celé ploše trupu a srpu



Detail levé ruky s klasy:
pavučiny velkých i malých
prasklin po celé ploše



Detail drapérie na levé straně:
destruktivní trhliny
zapříčiňující odpadávání
kamenného materiálu



Detail levé nohy:
destruktivní trhliny táhnoucí se přes nohu a plintus sochy



Drapérie z pravého předoboku:
statická trhlina táhnoucí se po celé délce skulptury



Spodní část skulptury z pravé strany:
statická trhlina v hmotě kamene (klasy) i v pozadí na levé noze,
praskliny v drapérii

CHEMIK

východní atika budovy



chemik

■ vlasové a drobné trhliny
■ statické trhliny



chemik zezadu

■ vlasové a drobné trhliny

■ statické trhliny



Hlava ze předu:
drobné praskliny po celé hlavě



Horní část trupu ze předu: praskliny po celé ploše trupu




Levá ruka a bok:
trhlina na levé straně drapérie a praskliny po celé ruce i drapérii



Spodní část drapérie ze předu: praskliny po celé ploše drapérie



Hmoždíř z levé strany, z levoboku:
trhliny táhnoucí se po celé šířce sochy ,
drobné praskliny po celé ploše



Detail levé strany - drapérie a chem. baňka ze předu:
hlubková trhlina na baňce a drapérii, praskliny po celé ploše
baňce a drapérie



Spodní část drapérie ze zadu:
znatelná trhlina táhnoucí se
po celé délce drapérie,
pavučiny prasklin po celé
drapérii



Detail levé boty z levé strany:
statická trhlina a sítě drobných prasklin po celé ploše boty i plintusu sochy



Spodní část sochy z levé strany:
statické trhliny po celé délce nohy a drapérie, síť drobných prasklin po celé ploše



Chem. baňka ze zadu:
praskliny po celé ploše
baňky, zajišťovací kramlíčky

PŘADLENA

východní atika budovy



přadlena

- vlasové a drobné trhliny
- statické trhliny
- zajišťovací kramlíčky
- sádrové krusty



přádlena zezadu

■ vlasové a drobné trhliny

■ statické trhliny

■ sádrovcové krusty

■ zajišťovací kramlíčky



Hlava ze předu:
statická trhlina táhnoucí se skrz celou hlavu,
drobné praskliny po celé hlavě



Hlava z pravé strany:
statická trhlina procházející přes celou hlavu,
drobné praskliny po celé hlavě



Hlava z levé strany:
statická trhлина, drobné trhliny, lišejníky a krusty



Přední část trupu:
statické i drobné trhliny po celé délce trupu, zabezpečovací kramnličky, krusta



Zadní část trupu:
statické i drobné praskliny po celé ploše těla, zabezpečovací kramličky



Detail svinuté látky:
krusta v dešťových
stínech



Spodní část z pravé strany:
statické trhliny táhnoucí se přes plintus sochy i sochu samou



Detail zadní části:
statické i drobné praskliny procházející po celé délce sochy, zabezpečovací
kramlička



Detail pravé boty:
statické trhliny trhající jak plintus tak sochu samou



Detail kolovrátku:
výrazné pavučiny větších i drobných prasklin, zapříčiňující odpadávání
kamenného materiálu

HORNÍK

průčelí budovy




horník

- vlasové a drobné trhliny
- statické trhliny
- sádrovcové krusty



Hlava ze předu:
krusty v oblasti obličeje a
krku, drobné praskliny na
klobouku, ramenou a
tváři




Přední část trupu:
statická trhlina procházející po celé šířce trupu, drobné praskliny po celém těle




Pravobok těla:
výrazné pavučiny větších i menších prasklin po celé oblasti
těla



Detail klobouku:
výrazné trhliny i drobné praskliny po celé ploše klobouku,
zajišťující kramlíčka



Detail pravé ruky držící hornickou motyku:
sítě větších i menších prasklin po celé ploše



Detail lucerny: pavučiny
větších i menších prasklin
táhnoucí se po celé soše



Detail soklu:
odpadávající hmota materiálu z kamenných kvádrů soklu



Zadní část trupu:
krusta a drobné praskliny po celé oblasti zad



Detail soklu:
výrazné hloubkové narušení kamenných kvádrů soklu



Sokl:
Praskliny procházející
celou hmotou
kamenných kvádrů soklu

SKLÁŘ

průčelí budovy



sklár


- vlasové a drobné trhliny
- statické trhliny
- sádrovcové krusky



Přední část trupu:
krusta v dešťových místech sochy, větší i menší praskliny zapříčiňující úbytek
původního kamenného materiálu



Hlava z pravé strany:
velké i malé praskliny v celé ploše hlavy



Detail ramene a hlavy:

sítě větších i menších prasklin v celé oblasti, viditelná krusta v dešťových stínech



Detail levé paže:


viditelné množství
velkých i menších
prasklin po celé oblasti
paže, trupu...




Detail levého předloktí:
trhliny v celé oblasti lokte a předloktí, viditelná krusta v dešťových místech




Detail levé pantofle:
praskliny táhnoucí se
přes nohu a plintus sochy



Detail baňky:
výrazné síť prasklin
v celé ploše baňky



Sokl a spodek sochy z levé strany:
praskliny táhnoucí se přes plintus a sochu samou, statické praskliny na kvádrech soklu



Sokl a spodek sochy z levé strany:
praskliny táhnoucí se přes plintus a sochu samou, statické praskliny na kvádrech soklu



Detail soklu:
statické praskliny na kamenných kvádrech soklu

ZEDNÍK

průčelí budovy



zedník

- vlasové a drobné trhliny
- statické trhliny
- sádrovcové krusty



Hlava ze předu: krusta,
praskliny v oblasti tváře,
čepice i ramenou




Hlava z pravé strany:
statické trhliny v oblasti krku a tváře, drobné praskliny po celé hlavě,
zajišťující kramlička




Hlava z levé strany:
statické trhliny v oblasti čepice, krku a tváře, drobné
praskliny v celé ploše hlavy




Detail pokrývky hlavy z nahledu:
zkorodovaná zabezpečovací kramlička , zapříchující
odpadávání materiálu, praskliny v celé ploše



Přední část trupu:
pavučiny drobných prasklin po celé ploše těla, krusta v dešťových stínech



Detail pravé ruky s kladívkem: síť drobných prasklin v celé zobrazené oblasti



Pravá noha z pravé strany:
Větší trhliny táhnoucí se po
celé délce nohy, drobné
praskliny v oblasti celé
nohy



Detail pravé boty:
praskliny zapříčiňující ztrátu materiálu, praskliny na celé ploše plintu i částí sochy



Sokl sochy z levé strany:
statické trhliny a degradace kamene v kvádrech soklu



Sokl sochy ze předu:
statické trhliny a degradace kamene v kvádrech soklu


KOVÁŘ

průčelí budovy



kovář


- vlasové a drobné trhliny
- statické trhliny
- sádrovcové krusty



Hlava ze předu:
krusty v oblasti obličje a krku, síť prasklin v celé ploše
klobouku, obličje i krku



Hlava z levé strany:
krusta v oblasti obličje a krku, praskliny na klobouku, tváři i
krku



Detail pravé části trupu:
sítě prasklin v celé ploše
trupu



Detail pravé ruky držící kladivo:
hloubkové i menší trhliny po celé ruce i násadě kladiva



Trup z levého zadoboku:
trhliny táhnoucí se po
celé výšce postavy,
úbytek materiálu příčinou
korodující zabezpečovací
kramličky, sítě drobných
prasklin v celé ploše trupu



Detail pravé boty a plintu sochy:
trhliny táhnoucí se přes celý plintus a částí sochy



Pravá bota:
trhlina probíhající skrz plintus a špičku boty, menší praskliny v celé ploše



Detail pravé boty:
statické trhliny probíhající skrz pravou botu



Sokl sochy z pravé strany:
hloubkové trhliny v kvádrech soklu



Sokl sochy z pravého předoboku:
hloubkové trhliny a degradace kamene v kvádrech soklu

PRŮZKUM



Zjišťování kotvícího čepu metodou navrtávání spáry u sochy na atice budovy



Zjišťování kotvícího čepu u sochy v průčelí, nad vchodem do budovy, metodou navrtávání spáry



Délka vrtu ke kotvicímu čepu




Vzdálenost vrtu a tím i kotvicího čepu od kraje plinty sochy



Měření poškození
kamene metodou
odporového vrtání





Měření nasákavosti
kamene

