

ČESKÁ REPUBLIKA

**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**Sokolská 62
121 24 Praha 2**



HZSAX00BR7NT

Naše zn.: HSAA – 3726-4/2018

Datum: 30.4.2018

Vyřizuje: por. Mgr. et Mgr. Marcela Husáková

Počet listů: 4

Tel.: 950 852 509

Přílohy: 0

E-mail: marcela.husakova@hzspraha.cz

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a 45 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Kontrolovaná osoba: Státní tiskárna cenin, státní podnik, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1,

IČO: 00001279

Místo kontroly: Státní tiskárna cenin, státní podnik, Za Viaduktem 1143/8, 170 00 Praha 7

Kontrolující: por. Mgr. et Mgr. Marcela Husáková

Přizvaná osoba: -

Datum a čas zahájení kontroly: 27.3.2018 od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Povinná osoba: Tomáš Hebelka MSc – generální ředitel
Ing. Jiří Hříbal – bezpečnostní ředitel
Ing. Tomáš Bánský – osoba odborně způsobilá v požární ochraně Z-OZO-27/2012

Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu dle bodu č. 2 protokolu

PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

1. Zahájení kontroly

Tematická kontrola byla oznámena a spolu s Předmětem tematické požární kontroly zaslána datovou schránkou dne 22.3.2018. Zahájení fyzické kontroly bylo zahájeno předložením průkazu kontrolujícího ev. č. 1 – 21/2014 spolu se Služebním průkazem příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky.

Kontrolovanou činností je provozování výrobního závodu II – personalizace dokladů (gravírování, tisk) „**Státní tiskárna cenin, státní podnik**“ - výrobní závod II, Za Viaduktem 8, 170 00 Praha 7 IČ IČO: 00001279 (dále jen „STC“).

Požadované informace poskytovali a dokumenty předkládali pan Ing. Jiří Hříbal – bezpečnostní ředitel STC a pan Ing. Tomáš Bánský – osoba odborně způsobilá v požární ochraně Z-OZO-27/2012.

Poslední požární kontrola byla provedena dne 26.10.2010 - 2 zjištěné závady.

1.1. Použité zkratky

PBZ – požárně bezpečnostní zařízení

PHP – přenosný hasicí přístroj

NO – nouzové osvětlení

NP – nadzemní podlaží

PH – požární hydrant

PP – podzemní podlaží

OZO – odborně způsobilá osoba

PO – požární ochrana

EPS – elektrická požární signalizace

1.2. Popis kontrolovaného objektu

STC – výrobní závod II je tvořen soustavou dvou vzájemně propojených budov do tvaru „L“ o čtyřech NP. Konstruktivní systém budovy je nehořlavý v NP jsou umístěny výrobní provozy a kancelářské prostory. Kontrolovaný objekt je vybaven PHP, vnitřním rozvodem požární vody a částečně chráněnou únikovou cestou, EPS, NO. Vzduchotechnické zařízení je opatřeno klapkami. V 1. NP je umístěn náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát s nádrží. EPS ovládá rovněž požární klapky, zajišťující větrání výrobních prostor. Vytápění objektu zajišťuje systém klimatizace. Objekt není vybaven požárním a evakuačním výtahem. Využití objektu: výrobní technologie, sklady, trafostanice, strojovna chlazení, dieselagregát. Jako ohlašovna požáru je určena centrální ostraha v 1.NP, zaveden kamerový systém. Počet zaměstnanců cca 40, v měsíci duben – červenec se jede na dvousměnný provoz.

2. Kontrolní zjištění

Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu dle předmětu požární kontroly bylo na základě předložených dokladů a fyzickou kontrolou zjištěno:

2.1. Dokumentace o začlenění do kategorie činností dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně a § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 28 a § 40 vyhlášky o požární prevenci.

Kontrolní zjištění: Při kontrole byla předložena požadovaná dokumentace o začlenění do kategorie činností - „Začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím ev. č. 3/7/2015“ - jde o činnost, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a proto je tato činnost začleněna dle § 4, odst. 2, písm. j) zákona o požární ochraně. Zpracoval dne 7.1.2015 Ing. Tomáš Bánský – OZO-PO-27/2012- bez připomínek.

2.2. Provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů - doklad o kontrole provozuschopnosti, množství a umístění, kontrolní štítek a plomba dle § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona o požární ochraně, § 2 odst. 1, § 3 a § 9 odst. 1 a odst. 8 vyhlášky o požární prevenci.

Kontrolní zjištění: Provozuschopnost PHP byla dokladována Protokolem o provedení kontroly provozuschopnosti PHP – doklad č. 10119 0407-0409, zpracoval revizní technik Roman Zvoňák, Podskalská, Praha 2, dne 9.11.2017. Závěr konstatuje provozuschopnost všech 53 kusů PHP. Přístupnost jednotlivých přístrojů, označení štítky a plombami na spouštěcích armaturách bylo ověřeno při fyzické kontrole – v 2.NP STC - bez připomínek.

2.3. Provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení dle § 5 odst.1 písm. a) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 7 a § 8 vyhlášky o požární prevenci.

Při fyzické kontrole byla zjištěna instalace následujících PBZ: EPS, PH, NO, požární ucpávky, požární dveře.

a) PH

Kontrolní zjištění: Při kontrole byl předložen „Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – zařízení pro zásobování požární vodou“, zpracovala firma Václav Hlaváč, Dvouletky 297/2763, Praha 10, dne 2.11.2017. Závěr konstatuje provozuschopnost zařízení pro zásobování požární vodou (D25) - bez připomínek. Všech 8 PH na jednotlivých podlažích jsou provozuschopné. Osvědčení osoby pro provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou bylo předloženo, pan Václav Hlaváč – č. 0171H ze dne 5.10.2015 platnost do 31.10.2018- bez připomínek.

b) NO

Kontrolní zjištění: Při kontrole byl předložen „Protokol o kontrole NO, prohlášení o montáži a revize el. Zařízení“ ze dne 29.12.2017; výsledek – bez závad.

c) požární ucpávky

Kontrolní zjištění: Při kontrole byl předložen „Protokol o kontrole požárních uzávěrů ze dne 26.3.2018 – 21 kusů, firma Kovoslužba hasicích přístrojů, a.s., Průběžná , Praha 10 - bez závad.

d) požární dveře

Kontrolní zjištění: Při kontrole byl předložen „Protokol o roční kontrole požárních dveří“ ze dne 2.10.2017, 29 kusů požárních dveří; vypracoval pan Picálek – bez závad.

e) EPS

Kontrolní zjištění: Při kontrole byla předložena „Zpráva o revizi EPS“ zpracoval revizní technik Ing. Jiří Hamáček, dne 30.4.2017, Ev. č. EPS 0217E, firma EKOSA s.r.o., Hostivař, Praha 10 – schopno bezpečného provozu. „Protokol o zkoušce činnosti EPS – předložen v knize EPS –firma EKOSA s.r.o., Hostivař, Praha 10 - výsledek „schopno bezpečného provozu - bez připomínek. .

2.4. Vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci.

a) únikové cesty - značení

Kontrolní zjištění: Při fyzické kontrole objektu bylo kontrolováno značení únikových východů a směrů úniku - bez připomínek.

b) příjezdové komunikace

Kontrolní zjištění: Příjezdovou komunikací k STC je ulice Za Viaduktem; tato komunikace byla v den kontroly volná, použitelná pro mobilní požární techniku.- bez připomínek.

3. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

4. Poslední kontrolní úkon

Kontrola byla ukončena dne 4. 4. 2018 emailovou komunikací s panem Ing. Tomáš Bánský – Z-OZO-27/2012.

Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2 nebo do datové schránky – IDDS: jm9aa6j.

por. Mgr. et Mgr. Marcela Husáková
oddělení prevence ODP 2
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
HZS hl. m. Prahy (ID DS: jm9aa6j)

1x

Státní tiskárna cenin, státní podnik, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1

1x