


STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN státní podnik - VZ I (6)	
17-03-2014	
Č.j.: STG/- 2357/2014	
Počet listů: 6	Přílohy: /



HZSAX005FV99

ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Č.j.: HSAA-954-2/2014

V Praze dne: 7.3.2014

Počet stran: 6

Přílohy: ---

Zápis

o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne 11. února 2014

zpracovaný dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)

Kontrolovaný právní subjekt:

Státní tiskárna cenin, státní podnik
Růžová 943/6, Praha 1 - Nové Město

IČ:

000 01 279

Identifikátor DS:

hqe39ah

Statutární orgán:

Ing. Richard Bulíček - generální ředitel

Jménem podniku jedná generální ředitel, v době jeho nepřítomnosti jeho 1., popř. 2. zástupce. Za podnik podepisuje generální ředitel, v době jeho nepřítomnosti jeho 1., popř. 2. zástupce tak, že a napsanému nebo vytištěnému názvu podniku připojí svůj podpis a razítko.

Nižší organizační součást:

Státní tiskárna cenin, státní podnik
Růžová 943/6, Praha 1 - Nové Město

Kontrolu provedly:

por. Ing. Martina Márová
tel. 950 812 715
martina.marova@hzspraha.cz
mjr. Ing. Alena Rejmonová

Kontroly se zúčastnili za
kontrolovanou osobu:

Bc. Tomáš Bánský - osoba odborně způsobilá v požární ochraně

Tematická požární kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) a h), § 35 písm. a) zákona o požární ochraně a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci).

Cílem kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu – viz program tematické kontroly, který byl zaslán jako součást oznámení požární kontroly pod č.j. HSAA-954-1/2014 ze dne 27.1.2014.

Při zahájení tematické kontroly byly určeny následující osoby k předání dokumentů a dokladů, podávání informací a vysvětlení:

- Bc. Tomáš Bánský - osoba odborně způsobilá v požární ochraně dle § 11 zákona o požární ochraně, č. v kat. MV- Z-OZO-27/2012

V textu se mohou vyskytovat následující zkratky:

- NP – nadzemní podlaží
- PP – podzemní podlaží
- PHP – přenosný hasicí přístroj
- OZO – osoba odborně způsobilá v požární ochraně dle § 11 zákona o požární ochraně

I.

Prověřováním písemných dokladů, fyzickou kontrolou vybraných pracovišť a jednáním s osobami, které se zúčastnily požární kontroly, bylo zjištěno:

- A) Komplexní kontrola u právního subjektu Státní tiskárna cenin, státní podnik, Růžová 943/6, Praha 1 a nebyla v posledních 5 letech provedena.
- B) Tematická kontrola u právního subjektu Státní tiskárna cenin, státní podnik, Růžová 943/6, Praha 1 a nebyla v posledních 5 letech provedena.
- C) Požár – u kontrolovaného subjektu došlo k požáru 27.11.2013 ve skladu cenin (trezoru).

Základní identifikační údaje:

Objekt Státní tiskárny cenin, státní podnik (dále jen "Státní tiskárna cenin") má 2 PP a 5 NP. Objekt je původní, neprošel žádnou celkovou rekonstrukcí. Při částečné rekonstrukci (vestavba do 5. NP) bylo požárně odděleno 5. NP. Chráněné únikové cesty v objektu nejsou zřízeny. V objektu je provozována výrobní činnost (tisk bankovek, cenných papírů, kolků, výroba cestovních pasů a další). Využití objektu:

- 1.- 2. PP - sklady papíru, hořlavých kapalin, drtič papíru, balárna
- 1. NP - recepce (ohlašovna požáru)
- 2. NP - offsetový tisk
- 3. NP - knihařské zpracování
- 4. NP - revize (kontrola kvality)
- 5. NP - kanceláře, jídelna

V kontrolovaném prostoru jsou dle fyzické prohlídky instalována tato požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany:

- přenosné hasicí přístroje
- nástěnné požární hydranty
- elektrická požární signalizace
- nouzové osvětlení
- požární dveře
- požární klapky

- požární prostupy
- zařízení pro odvod kouře a tepla
- stabilní hasicí zařízení (v serverovně)
- náhradní zdroj (motorgenerátor)

Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu (dle programu kontroly) bylo na základě předložených dokladů a jednáním se zástupci kontrolované osoby a fyzickou kontrolou zjištěno:

K bodu 1 programu:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, obsah, správnost začlenění.

§ 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 28 vyhlášky o požární prevenci.

Při kontrole byla předložena dokumentace "Začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím", ev. č. S 5/B - 11/2013, kterou zpracoval Bc. Tomáš Bánský a dne 1.3.2013 schválil Ing. Richard Bulíček, generální ředitel. Dle předložené dokumentace byly provozované činnosti začleněny se zvýšeným požárním nebezpečím podle:

- § 4 odst. 2 písm. a) zákona o požární ochraně (sklad hořlavých kapalin, ve kterém se vyskytují látky klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé v množství převyšujícím 1000 kg v pevném stavu nebo 250 l),
- § 4 odst. 2 písm. c) zákona o požární ochraně (výskyt hořlavého prachu - drcení odpadového materiálu, např. ceninového papíru),
- § 4 odst. 2 písm. d) zákona o požární ochraně (výrobní provoz, ve kterém se na pracovišti s nejméně 3 zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární nebezpečí 15 kg/m² a vyšší - ceninový sklad, provoz tisku, provoz knihárny, expedice, revize bankovek).
- § 4 odst. 2 písm. j) zákona o požární ochraně (prostory a zařízení, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů - rozvodna elektrického proudu). **Doporučení: při využití § 4 odst. 2 písm. j) zákona o požární ochraně vždy uvádět odkaz na konkrétní písmeno § 18 vyhlášky o požární prevenci, v tomto případě § 18 písm. b) vyhlášky o požární prevenci,**

Fyzickou prohlídkou objektu a kontrolou předložené dokumentace nebyly zjištěny žádné další znaky rozhodné pro přiřazení charakteristik podle § 4 odst. 2 nebo 3 zákona o požární ochraně.

K bodu 2 programu:

Doklady o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a zda jejich provoz, údržba a opravy odpovídají stanoveným požadavkům.

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 - § 10 vyhlášky o požární prevenci.

Zařízení pro požární signalizaci

- **Elektrická požární signalizace** - Při kontrole byl předložen doklad "Protokol o kontrole provozuschopnosti EPS" (půlroční funkční zkouška). Kontrolu provedl dne 11.12.2013 Ing. Ján Šajban, ev. č. 6349/7/09/R-EZ-E2/B. Závěr kontroly: "zařízení je schopné bezpečného provozu". Dále byly k elektrické požární signalizaci předloženy dvě zprávy o revizi - slaboproud (ústředna) a silnoproud (funkce čidel). Revize provedl v červnu 2013 Ing. Ján Šajban. Dvě nefunkční čidla byla po kontrole vyměněna - předložen doklad "EPS -

oprava detektorů po revizi 2013" ze dne 11.2.2014. Zkoušky činnosti ústředny byly zapisovány do Knihy EPS, např. 6.2.2014, 2.1.2014 a 5.12.2013. **Doporučení: dodržovat v Knize EPS jednotnou terminologii, např. měsíční test ústředny, zkouška činnosti ústředny.**

Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu

- Stabilní hasicí zařízení – Při kontrole byl předložen doklad "Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení", č. 8/2014 (připojení ústředny SHZ). Revizi provedl dne 17.1.2014 Jaroslav Chlumský, ev. č. 6606/5/09-R-EZ-E2/A, Vejvanovského 1612, Praha 4. Závěr: "schopno bezpečného provozu". Dále byl předložen "Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení", č. 00114/V/P. Kontrolu provozuschopnosti provedla dne 22.1.2014 společnost ASTRA SECURITY, a.s. Petrohradská 403/50, Praha 10, technik David Ruis, č. osv. 27/05. Závěr: "bez závad, zařízení je provozuschopné".

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru

- Samočinné odvětrací zařízení - Při kontrole byl předložen "Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - samočinného odvětracího zařízení". Kontrolu provedla dne 27. 6. 2013 společnost KLAHOS spol. s r.o., Riegrova 175, Česká Třebová, technik Jakub Pecina. Výsledek kontroly: "zařízení je plně funkční".

Zařízení pro únik osob při požáru

- Nouzové osvětlení - Při kontrole byl předložen doklad "Protokol o kontrole". Namátkově byly vybrány doklady týkající se 4. a 5. NP - kontroly provedl dne 26.7.2013 a 26.1.2014 zaměstnanci (elektrikáři). Výsledek kontroly: bez závad. Lhůty kontrol jsou stanoveny na 1 x 6 měsíců, dle předložených dokladů jsou lhůty dodržovány.

Zařízení pro zásobování požární vodou

- Nástěnné požární hydranty - Při kontrole byl předložen doklad "Kontrola požárních vodovodů", č. smlouvy 132 292. Kontrolu provedla dne 21.11.2013 společnost PTS spol. s r.o., - Požárně technické služby, spol. s r.o., Pekárkova 21, Praha 4, technik Martin Půta. Bylo kontrolováno 27 ks hydrantů typu C52 a 2 ks hydrantů typu B75. Hydranty byly shledány vyhovující, pouze u 1 ks bylo ve zprávě uvedeno "doplnit hadici a T klíč (hydrant ve dvoře). Dle sdělení Bc. Bánského byly toto vybavení bylo doplněno. Při kontrole byla předložena i faktura za dodané vybavení.

Zařízení pro omezení šíření požáru

- Požární dveře - Dodatečně byl doložen doklad "Protokol o kontrole provozuschopnosti PBZ" ze dne 27.2.2014. Kontrolu 13 ks požárních dveří provedl p. Langer. U 5 ks bylo zjištěno, že je poškozená páska nebo zcela chybí. Termín k odstranění závad byl stanoven do 14.3.2014.
- Požární klapky - Při kontrole byla předložena Kniha požárních klapek. Poslední kontrolu provedl dne 28.1.2014 technik Beneš (firma nečitelná). Namátkově vybrány požární klapky v 1.NP - bez závad. Dle Knihy požárních klapek je výrobcem (Mandík) stanovena lhůta kontrol provozuschopnosti na 1 x 6 měsíců. Dle zápisů v Knize požárních klapek jsou kontroly provozuschopnosti prováděny 1 x ročně (28.1.2014, 24.1.2013, 17.1.2012), poslední kontrola však byla provedena během posledních 6 měsíců. Další kontroly provozuschopnosti budou probíhat ve lhůtách stanovených výrobcem.
- Požární prostupy - Dodatečně byl doložen doklad "Zpráva o provedené kontrole požárních prostupů dle Sbírky zákonů č. 146/2001-Vyhlášky MV ze dne 29.6.2001, § č. 7", dle

kterého provedl Petr Pivoňka, firma HAPINES s. r.o., Mečislavova 16, Praha 4 dne 28.2.2014 kontrolu prostupů. Při kontrole byly zjištěny 4 ks ucpávek, u kterých je uveden závěr: "porušen - nutno opravit", příp. "porušen - nutno utěsnit". Doklad o odstranění zjištěných závad nebyl předložen. **Tím došlo k porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona o požární ochraně s odkazem na § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.**

Náhradní zdroje

³⁵₁₇ Motorgenerátor - Při kontrole byly předloženy doklady o kontrolách náhradního zdroje - např. "Měsíční rozpis kontrol - servisní list" - prosinec 2013. Týdenní kontroly provádí zaškolená obsluha, např. 16.12.2013, 9.12.2013. Jednou ročně je prováděna kontrola dodavatelem zařízení - předložen "Pracovní výkaz". Kontrolu provedl dne 26.9.2013 technik Vojtíšek, společnost PHOENIX - ZEPPELIN. Závěr: "provozuschopné".

K bodu 3 programu:

Umístění, počet, druh a doklad o kontrole provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů (plomba, kontrolní štítek).

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 3 a 9 vyhlášky o požární prevenci

Přenosné hasicí přístroje – Při kontrole byl předložen doklad "Doklad o kontrole, údržbě a opravě hasicích přístrojů". Kontrolu provedl dne 28.11.2013 Roman Zvoníček, Podskalská 2047/16, Praha 2 u celkem 225 ks (sněhové, práškové a vodní). Vyřazené hasicí přístroje byly nahrazeny novými. U některých PHP bylo u uvedeno "vyměnit držák". Dle záznamu v požární knize byly vadné držáky vyměněny dne 3.2.2014. Počet přenosných hasicích přístrojů je určen dle půdorysné plochy, v nově rekonstruovaných částech objektu dle PBR.

K bodu 4 programu:

Doklady prokazující provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně

§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně (pro činnosti bez zvýšeného, se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, § 12 a § 13 vyhlášky o požární prevenci).

Při tematické kontrole byla předložena dokumentace Požární kniha (zavedena dne 10.9.2001). Do Požární knihy jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se požární ochrany v souladu s § 37 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci. Dle záznamu v Požární knize byla poslední preventivní požární prohlídka provedena dne 22.1.2014, provedl Tomáš Bánský – OZO. Toho dne byla též provedena odborná příprava preventivních požárních hlídek a aktualizace dokumentace požární ochrany. Cvičný požární poplach byl dle záznamu v Požární knize proveden 17.12.2014. V dokumentaci je též uveden požár trezoru (27.11.2013) se zásahem jednotek požární ochrany a Policie České republiky.

Dne 21.11.2013 byla provedena kontrola přístupnosti zařízení pro zásobování požární vodou, provedl OZO – Tomáš Bánský, při které byla zjištěna nepřístupná vnitřní odběrná místa ve 2. NP a 2. PP – zastavěny paletami. Pro zjištěné závady byl stanoven termín 22.11.2013; dle záznamu v Požární knize byly závady odstraněny ve stanoveném termínu.

K bodu 5 programu:

Namátková fyzická kontrola se zaměřením na:

Byla provedena fyzická náátková kontrola v prostoru: 2. PP - 5. NP, centrální schodiště

- *označení nouzových (únikových) východů a směrů úniku,*

§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární

prevenci

Směry úniku a únikové východy byly v kontrolovaných prostorech označeny.

- *vyvěšení čísel tísňového volání, popř. uvedení dalších pokynů ke způsobu ohlášení požáru (např. požární poplachové směrnice)*
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 11 odst. 2 písm. a) vyhlášky o požární prevenci
Požární poplachové směrnice a grafická část evakuačního plánu byly v objektu vyvěšeny
- *trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest* § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci
Komunikační prostory byly volně průchodné. Na společných prostorech (schodištích) nebyl skladován žádný materiál. Chráněná úniková cesta není v objektu zřízena.

II.

Závěr kontroly

Na základě výše uvedených skutečností HZS hl. m. Prahy ukládá ve smyslu § 31 odst. 1 písm. h) zákona o požární ochraně následující opatření:

Opatření č. 1 (k bodu I/2 zápisu):

V souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s odkazem na § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci obstarávat a zabezpečovat požárně bezpečnostní zařízení – požární ucpávky a udržovat ho v provozuschopném stavu a v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) téhož zákona doložit doklady prokazující odstranění zjištěných závad.

Lhůta: do 15. dubna 2014

Písemnou zprávu o odstranění závad dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o požární ochraně je statutární zástupce Státní tiskárny cenin povinen podat orgánu vykonávající státní požární dozor na adresu: **HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, v termínu do: 22. dubna 2014.**

Kontrolu provedly:

por. Ing. Martina Márová

podepsáno elektronicky

mjr. Ing. Alena Rejmonová

podepsáno elektronicky

Zápis o tematické kontrole byl zaslán kontrolovanému subjektu do datové schránky. Doručením dokumentu do datové schránky se považuje zápis o tematické kontrole za projednaný.

Dle § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), může kontrolovaná osoba proti kontrolnímu zjištění uvedenému v zápisu dle § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (protokolu) podat písemné a zdůvodněné námitky kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zápisu.